



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PIEMONTE  
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"  
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94  
Cod. fiscale/P.I. 11632570013  
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino  
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

---

**Manutenzione ordinaria programmata ed emergente avente carattere di urgenza e indifferibilità di natura edile ed impiantistica, da eseguirsi per un periodo di 24 mesi, presso i Presidi ospedalieri Maria Vittoria e Comprensorio ospedaliero Amedeo di Savoia – Birago di Vische (Lotto 1), Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco (Lotto 2) e Martini (Lotto 3)**

---

Documento

***Elenco Elaborati Amministrativi e Tecnici***

---

Processo: L-2-18 n. documento RVB-199-18 del 25/06/2018  
Attività: 12-18

<i>Progetto</i>	<b>S.C. TECNICO AREA OSPEDALIERA - ASL Città di Torino</b> Via Medail 16 – 10144 Torino
-----------------	--

---

*Approvato da*

*Responsabile del Procedimento*

*Data approvazione*

Arch. Remo Viberti



<b>ELABORATI AMMINISTRATIVI</b>	
<b>N.</b>	<b>Titolo</b>
RVB-237-18	Bando di Gara
RVB-238-18	Disciplinare di Gara, corredato dei seguenti modelli:
	RVB-239-18: Modello domanda di partecipazione
	RVB-240-18: Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)
	RVB-241-18: Modello offerta tecnica
	RVB-242-18: Modello offerta economica
	RVB-243-18: Modello dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliato
	RVB-244-18: Modello dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario
RVB-245-18	Patto di Integrità
RVB-261-18	Schema di Contratto
<b>ELABORATI TECNICI GENERALI</b>	
<b>N.</b>	<b>Titolo</b>
RVB-175-18	Relazione Generale
RVB-176-18	Capitolato Speciale di Appalto
RVB-177-18	LOTTO 1 - Stima delle opere - Presidio ospedaliero Maria Vittoria e Comprensorio ospedaliero Amedeo di Savoia - Birago di Vische
RVB-178-18	LOTTO 2 - Stima delle opere - Presidio ospedaliero Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco
RVB-179-18	LOTTO 3 - Stima delle opere - Presidio ospedaliero Martini
RVB-180-18	LOTTO 1 – Computo oneri sicurezza - Presidio ospedaliero Maria Vittoria e Comprensorio ospedaliero Amedeo di Savoia - Birago di Vische
RVB-181-18	LOTTO 2 – Computo oneri sicurezza - Presidio ospedaliero Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco
RVB-182-18	LOTTO 3 – Computo oneri sicurezza - Presidio ospedaliero Martini
RVB-246-18	LOTTO 1 - Stima incidenza manodopera - Presidio ospedaliero Maria Vittoria e Comprensorio ospedaliero Amedeo di Savoia - Birago di Vische
RVB-247-18	LOTTO 2 - Stima incidenza manodopera - Presidio ospedaliero Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco
RVB-248-18	LOTTO 3 - Stima incidenza manodopera - Presidio ospedaliero Martini
RVB-200-18	Elenco Prezzi Integrativi
RVB-201-18	LOTTO 1 – D.U.V.R.I. (Art. 26 del Decreto legislativo n. 81/2008) - Presidio ospedaliero Maria Vittoria e Comprensorio ospedaliero Amedeo di Savoia - Birago di Vische
RVB-202-18	LOTTO 2 – D.U.V.R.I. (Art. 26 del Decreto legislativo n. 81/2008) - Presidio ospedaliero Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco
RVB-203-18	LOTTO 3 – D.U.V.R.I. (Art. 26 del Decreto legislativo n. 81/2008) - Presidio ospedaliero Martini
RVB-216-18	Piano di Sicurezza e Coordinamento – Principi generali e metodologie applicative per la redazione e aggiornamento

<b>- LOTTO 1 - ELABORATI TECNICI SPECIFICI Presidio ospedaliero Maria Vittoria e Comprensorio ospedaliero Amedeo di Savoia - Birago di Vische</b>	
<b>N.</b>	<b>Titolo</b>
SMS-030-18	Prospetto quali - quantitativo di interventi riparativi su richiesta (2° sem. 2017) - Opere edili
SMS-031-18	Prospetto quali - quantitativo di interventi riparativi su richiesta (2° sem. 2017) – Impianti elettrici
SMS-032-18	Prospetto quali - quantitativo di interventi riparativi su richiesta (2° sem. 2017) – Impianti meccanici
	<b><i>OMV - Manutenzione serramenti (non REI) su vie d'esodo nel rispetto del D.M. 10 marzo 1998</i></b>
ARC-046-12	Dossier individuazione aree funzionali ed accessi
ARC-047-12	Planimetria generale: livello 0 con identificazione serramenti su vie d'esodo
ARC-048-12	Planimetria generale: livello 1 con identificazione serramenti su vie d'esodo
ARC-049-12	Planimetria generale: livello 2 con identificazione serramenti su vie d'esodo
ARC-050-12	Planimetria generale: livello 3 con identificazione serramenti su vie d'esodo
SMS-121-12	Registro verifiche periodiche e manutenzione programmata – Porte su vie d'esodo (escluse porte REI)
	<b><i>OAS - BV - Manutenzione serramenti (non REI) su vie d'esodo nel rispetto del D.M. 10 marzo 1998</i></b>
ARC-051-12	Planimetria generale: livello 0 con identificazione serramenti su vie d'esodo
ARC-052-12	Planimetria Padiglioni livelli 1,2,3 con identificazione serramenti su vie d'esodo (fogli 1 e 2)
SMS-122-12	Registro verifiche periodiche e manutenzione programmata – Porte su vie d'esodo (escluse porte REI)
	<b>Impianti termo fluidici e idraulici: <i>stato di fatto</i></b>
BLV-011-18	Consistenza impianti termo fluidici e idraulici
BLV-012-18	Specifiche UTA
BLV-014-18	Programma di manutenzione impianti Condizionamento aria
BLV-015-18	Programma di manutenzione impianti Termoidraulici
BLV-060-12	Planimetria impianto Radiologia OMV - stato di fatto
BLV-061-12	Planimetria impianto Sterilizzazione OMV - stato di fatto
BLV-062-12	Planimetria impianto Psichiatria OAS -stato di fatto
BLV-063-12	Planimetria impianto Neonatologia OMV - stato di fatto
BLV-064-12	Planimetria impianto Sottotetto Pad. F OMV - stato di fatto
BLV-065-12	Planimetria impianti Pad. F – Livello 3 OMV - stato di fatto
BLV-066-12	Planimetria impianto Ortopedia Sala OMV - stato di fatto

	<b>Impianti elettrici: <i>Registri manutenzioni e controlli periodici dei Presidi Ospedalieri</i></b>
ARM-061-13	Registro delle manutenzioni cabine elettriche presidi ospedalieri
CRD-038-13	Registro controlli periodici verifica autonomia degli apparecchi di sicurezza – Apparecchi Censiti - OMV
CRD-040-13	Registro controlli periodici verifica autonomia degli apparecchi di sicurezza – Apparecchi Censiti - OAS/BV
	<b>- LOTTO 2 - ELABORATI TECNICI SPECIFICI Presidio ospedaliero Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco</b>
<b>N.</b>	<b>Titolo</b>
RVB-207-18	Relazione Tecnica descrittiva degli impianti meccanici e di climatizzazione in dotazione al corpo di fabbrica "F" del P.O. "Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco"
RVB-208-18	Elenco apparecchiature ed impianti: condizionatori autonomi, ventilconvettori, centrali di trattamento aria e gruppi di refrigerazione installati presso i corpi di fabbrica "A", "B", "C", "D" ed "E" del P.O. "Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco"
RVB-209-18	Rilievo degli impianti elettrici del P. O. "Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco" dalla cabina di trasformazione ai quadri di piano
RVB-210-18	Modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione installati presso il corpo di fabbrica "F" del P.O. "Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco"
RVB-211-18	Modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti meccanici installati presso il corpo di fabbrica "F" del P.O. "Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco".
RVB-212-18	Modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi su condizionatori autonomi, ventilconvettori, centrali di trattamento aria e gruppi di refrigerazione installati presso i corpi di fabbrica "A", "B", "C", "D" ed "E" del P.O. "Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco"
RVB-213-18	Cronoprogramma interventi manutentivi degli impianti di climatizzazione del P.O. "Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco"
RVB-214-18	Modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione degli impianti elettrici del P.O. "Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco" dalla cabina di trasformazione ai quadri di piano"
RVB-215-18	Modalità di esecuzione degli interventi di verifica delle reti di scarico delle acque meteoriche su coperture tetti piani, cortili ed aree esterne del P.O. "Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco"
	<b>- LOTTO 3 - ELABORATI TECNICI SPECIFICI Presidio ospedaliero Martini</b>
<b>N.</b>	<b>Titolo</b>
RVB-249-18	Relazione tecnica descrittiva degli impianti di climatizzazione e trattamento aria installati presso il Presidio ospedaliero Martini
RVB-250-18	Modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione e trattamento aria installati presso il Presidio ospedaliero Martini
RVB-251-18	Relazione tecnica descrittiva degli impianti termici installati presso il Presidio ospedaliero Martini

RVB-252-18	Modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici installati presso il Presidio ospedaliero Martini
RVB-253-18	Relazione tecnica descrittiva delle cabine elettriche installate presso il Presidio ospedaliero Martini
RVB-254-18	Modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria delle cabine elettriche installate presso il Presidio ospedaliero Martini
RVB-255-18	Ubicazione delle cabine elettriche installate presso il Presidio ospedaliero Martini