



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I. 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

Manutenzione ordinaria programmata ed emergente avente carattere di urgenza e indifferibilità di natura edile ed impiantistica, da eseguirsi per un periodo di 24 mesi, presso i Presidi ospedalieri Maria Vittoria e Comprensorio ospedaliero Amedeo di Savoia – Birago di Vische (Lotto 1), Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco (Lotto 2) e Martini (Lotto 3)

Categoria di progetto

Opere edili

Documento

LOTTO 1 - Prospetto quali-quantitativo di interventi riparativi su richiesta (2° sem. 2017) – Opere Edili

Processo: L-2-18

n. documento SMS-030-18 del 25/06/2018

Attività: 12-18

<i>Progetto</i>	S.C. TECNICO AREA OSPEDALIERA - ASL Città di Torino Via Medail 16 – 10144 Torino
-----------------	--

Approvato da

Responsabile del Procedimento

Data approvazione

Arch. Remo Viberti



00 RICHIESTE - Periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017 (Totale n. 548)

Numero richiesta	Data richiesta	Struttura richiedente	Categoria prodotti_servizi	Presidio ASLTO2	Descrizione
RICH-IMMO-2017-3133	03/07/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RICHIESTA TINTEGGIATURA
RICH-IMMO-2017-3142	04/07/2017	ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	VERIFICA PORTA DI SICUREZZA
RICH-IMMO-2017-3144	04/07/2017	MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CHIUSURA FINESTRA
RICH-MOB-2017-4843	04/07/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	VERIFICA GELOSIE CAMERA 13
RICH-IMMO-2017-3152	04/07/2017	PATOLOGIE DA DIPENDENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SOSTITUZIONE VETRO PORTA
RICH-IMMO-2017-3163	05/07/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIP. ASFALTO
RICH-IMMO-2017-3164	05/07/2017	OCULISTICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE PAVIMENTO SEGRETERIA
RICH-IMMO-2017-3172	05/07/2017	PSICHIATRIA 2	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIP.SERRATURA PORTA SOGGIORNO
RICH-IMMO-2017-3173	05/07/2017	PSICHIATRIA 2	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIP.SERRATURA PORTA CUCINA
RICH-IMMO-2017-3187	05/07/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	APERTURA ARMADIO QUADRO ELETTRICO
RICH-IMMO-2017-3219	05/07/2017	DIREZIONE SANITARIA COMPRESORIO OAS-BV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SIGILLATURA CASSONETTO TAPPARELLA
RICH-IMMO-2017-3268	06/07/2017	CHIRURGIA PLASTICA E CHIRURGIA DELLA MANO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	OMV PAD G P -1 SMALTIMENTO MATERIALE ABBANDONATO SBARCO ASCENSORI G1 G2
RICH-IMMO-2017-3211	06/07/2017	CHIRURGIA PLASTICA E CHIRURGIA DELLA MANO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIMOZIONE MATERIALE ABBANDONATO PRESSO SBARCO ASCENSORI G1 E G2 SEMINTERRATO
RICH-IMMO-2017-3220	07/07/2017	ANATOMIA PATOLOGICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PERDITA ACQUA
RICH-IMMO-2017-3230	07/07/2017	EMODINAMICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LASTRE DI VETRO DA RIMUOVERE
RICH-IMMO-2017-3233	07/07/2017	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIP. SERRATURA
RICH-IMMO-2017-3236	07/07/2017	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SEGNALETICA ANTINCENDIO STACCATA DAL MURO
RICH-IMMO-2017-3241	07/07/2017	CENTRO IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SISTEMAZIONE PIASTRELLA
RICH-IMMO-2017-3253	10/07/2017	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	AGGIORNAMENTO CARTELLONISTICA PER NUOVO DIRETTORE DI STRUTTURA
RICH-IMMO-2017-3264	10/07/2017	ANATOMIA PATOLOGICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SERRATURA BLOCCATA CHIAVE RIMASTA DENTRO (PORTE NUOVE)
RICH-IMMO-2017-3244	10/07/2017	CHIRURGIA GENERALE 1	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MANIGLIONE ANTIPANICO MAL FUNZIONANTE
RICH-IMMO-2017-3267	11/07/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	OMV PAD G P -1 SMALTIMENTO MATERIALE ABBANDONATO SBARCO ASCENSORI G1 G2
RICH-IMMO-2017-3271	11/07/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA REI MANIGLIONE MAL FUNZIONANTE
RICH-IMMO-2017-3288	11/07/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	OMV - PAD B - MED. URG. PERSONA RIMASTA CHIUSA IN BAGNO - SERRATURA BLOCCATA
RICH-IMMO-2017-3281	12/07/2017	ACCETTAZIONE OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA ACCESSO UFFICI RASCHIA SUL PAVIMENTO
RICH-IMMO-2017-3290	12/07/2017	PSICHIATRIA 2	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIPOSIZIONAMENTO ZOCOLINO CAMERA LETTO SINGOLO
RICH-IMMO-2017-3295	12/07/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIPRISTINO BATTISCOPA NEL CORRIDOIO
RICH-IMMO-2017-3300	12/07/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE ACQUA TETTO PADIGLIONE G
RICH-IMMO-2017-3306	12/07/2017	DAY HOSPITAL CENTRALIZZATO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PORTA REI USCITA SICUREZZA ELETTROCALAMITA NON FUNZIONA
RICH-IMMO-2017-3309	12/07/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	OMV OSTETRICIA NOTTOLINO ARMADIETTO PAZIENTE (PERSO LA CHIAVE)
RICH-IMMO-2017-3312	13/07/2017	EMODINAMICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CADUTA DI UN PANNELLO CONTROSSOFFITTO ANTISTANTE PORTA AUTOMATICA DI ACCESSO RIMONTAGGIO DEI PANNELLI CONTROSSOFFITTO EMODINAMICA (PAD. D PIANO -1) : DOVE L'ISOLANTE NON SIA IN BUONO STATO FIMINARIO
RICH-IMMO-2017-3313	13/07/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	FORNITURA E POSA PELLICOLE ESTERNE VETRI SERRAMENTI OBI
RICH-IMMO-2017-3314	13/07/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	FORNITURA E POSA PELLICOLE ESTERNE VETRI SERRAMENTI OBI
RICH-IMMO-2017-3321	13/07/2017	CHIRURGIA PLASTICA E CHIRURGIA DELLA MANO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE FINESTRA
RICH-IMMO-2017-3329	14/07/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	N 3 COPIA CHIAVI PORTA INGRESSO UFFICI PAD H
RICH-IMMO-2017-3335	14/07/2017	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIP. PORTA

RICH-IMMO-2017-3340	14/07/2017	BLOCCO OPERATORIO CHIRURGIA GENERALE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	APERTURA ARMADIETTO
RICH-IMMO-2017-3339	15/07/2017	DIREZIONE SANITARIA COMPRESORIO OAS-BV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	VITI PORTA
RICH-IMMO-2017-3437	16/07/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SERRATURA BLOCCATA WC CAMERA 1 CON SIGNORA DENTRO
RICH-IMMO-2017-3367	17/07/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	POSIZIONAMENTO SOSTEGNO
RICH-IMMO-2017-3344	17/07/2017	DIREZIONE TECNICA AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE VETRO SCALA PAD. B TRA 1° E 2° PIANO
RICH-IMMO-2017-3374	18/07/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	TAPPARELLA
RICH-IMMO-2017-3375	18/07/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	VERIFICA SERRATURA
RICH-IMMO-2017-3382	19/07/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	APERTURA PORTA
RICH-IMMO-2017-3388	19/07/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE A	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	TAPPARELLA + MANIGLIA
RICH-IMMO-2017-3390	19/07/2017	ECONOMATO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CADUTA CONTROSOFFITTO + PERDITA ACQUA
RICH-IMMO-2017-3391	19/07/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CADUTA CALCINACCI + TINTEGGIATURE
RICH-IMMO-2017-3392	19/07/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE A	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	ZANZARIERA
RICH-IMMO-2017-3395	19/07/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SERRATURA
RICH-IMMO-2017-3397	19/07/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	TINTEGGIATURE
RICH-IMMO-2017-3403	19/07/2017	OCULISTICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE SERRATURA
RICH-IMMO-2017-3404	19/07/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	POSA PORTA ALCOLICHE
RICH-IMMO-2017-3406	19/07/2017	LABORATORIO ANALISI	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	NOTTOLINO
RICH-IMMO-2017-3409	20/07/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE PORTA
RICH-IMMO-2017-3417	20/07/2017	ECONOMATO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	UFFICI MEDAIL 16	SERRATURA + VENEZIANA DA FISSARE
RICH-IMMO-2017-3418	20/07/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	ROTTURA CHIAVE NELLA SERRATURA
RICH-IMMO-2017-3438	20/07/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SERRATURA INGRESSO REPARTO APERTA
RICH-IMMO-2017-3439	20/07/2017	LABORATORIO ANALISI	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA INGRESSO NON CHIUDE NORMALMENTE - PAD.P PIANO 3
RICH-IMMO-2017-3421	21/07/2017	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SMONTAGGIO MOBILI X SANIFICAZIONE
RICH-IMMO-2017-3422	21/07/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CERNIERE PERSIANA
RICH-IMMO-2017-3433	21/07/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	STAFFA
RICH-IMMO-2017-3435	21/07/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MANIGLIA PORTA
RICH-IMMO-2017-3436	21/07/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	FINESTRA
RICH-MOB-2017-5852	21/07/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	AGGIORNAMENTO CARTELLONISTICA PER NUOVO DIRETTORE DI STRUTTURA
RICH-IMMO-2017-3444	22/07/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SERRATURA PORTA ACCESSO LOCALE SERVIZIO IGIENICO NON CHIUDE
RICH-IMMO-2017-3443	24/07/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INSERIMENTO MESSICANO
RICH-IMMO-2017-3454	24/07/2017	UROLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LOCALE INFERMERIA CHIAVE SPEZZATA DETRO NOTTOLINO
RICH-IMMO-2017-3458	24/07/2017	CHIRURGIA PLASTICA E CHIRURGIA DELLA MANO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LOCALE STUDIO MEDICI SOSTITUZIONE NOTTOLINO PORTA ACCESSO
RICH-IMMO-2017-3466	25/07/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA ACCESSO LOCALE STATICO SICURO MANIGLIA DIFETTOSA IN APERTURA
RICH-IMMO-2017-3470	25/07/2017	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA OAS-BV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CORNICIONE AMMALORATO - PERICOLI DI CADUTA CALCINACCIO
RICH-IMMO-2017-3473	25/07/2017	CHIRURGIA PLASTICA E CHIRURGIA DELLA MANO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA INGRESSO STRUTTURA MANIGLIA ESTERNA ROTTA
RICH-IMMO-2017-3462	25/07/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE B	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CAMERA 1 MANIGLIA FINESTRA DIFETTOSA
RICH-IMMO-2017-3465	25/07/2017	ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	LOCALE DISTRIBUZIONE FARMACI SIGILLATURA DI FORO NEL PAVIMENTO
RICH-IMMO-2017-3528	25/07/2017	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CAMERA LETTI 7 8 VERIFICA PORTE ACCESSO

RICH-IMMO-2017-3471	26/07/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE MANIGLIA PORTA ACCESSO LOCALE ELETTRICISTI
RICH-IMMO-2017-3479	26/07/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	BAGNO N 1 PORTA ACCESSO SERRATURA DA SOSTITUIRE
RICH-IMMO-2017-3480	26/07/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA STUDIO E SEGRETERIA STRISCIA SUL PAVIMENTO
RICH-IMMO-2017-3484	26/07/2017	DIREZIONE SANITARIA COMPRESORIO OAS-BV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PAD DENIS 1°P PORTA ACCESSO PSICOLOGHE CHIAVE SPEZZATA DENTRO NOTTOLINO
RICH-IMMO-2017-3485	26/07/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	VERIFICA TENUTA DEI FERMI DEI SERRAMENTI SITUATI DIFRONTA SPORTELLA RADIOLOGIA
RICH-IMMO-2017-3489	26/07/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPRISTINI MURARI STUDIO PRIMARIO
RICH-IMMO-2017-3493	27/07/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LOCALE ISPETTORI SANITARI MANIGLIA PORTA DI ACCESSO DIVELTA
RICH-IMMO-2017-3506	27/07/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	STRISCE ANTISDRUCIOLO PIANA PAD. F
RICH-IMMO-2017-3509	27/07/2017	DIPARTIMENTO INTEGRATO DI MALATTIE INFETTIVE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	BAGNO UTENTI SALA ATTESA ROTTA
RICH-IMMO-2017-3522	27/07/2017	ACCETTAZIONE OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA DEL BAGNO CHIAVE INCASTRATA NEL NOTTOLINO
RICH-IMMO-2017-3535	28/07/2017	CHIRURGIA GENERALE 1	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INSTALLAZIONE TENDE UFFICIO
RICH-IMMO-2017-3536	28/07/2017	CHIRURGIA GENERALE 1	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	TINTEGGIATURA STUDIO PRIMARIO .INSTALLAZIONE TENDA AGGIORNAMENTO CARTELLONISTICA
RICH-IMMO-2017-3537	28/07/2017	OTORINOLARINGOIATRIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	VERIFICA VENEZIANE CON SOSTITUZIONE DI QUELLE NON RIPARABILI
RICH-IMMO-2017-3538	28/07/2017	DIPARTIMENTO INTEGRATO DI MALATTIE INFETTIVE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PORTA SCORREVOLE INGRESSO STRUTTURA
RICH-IMMO-2017-3542	29/07/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INFILTRAZIONI PIOVANE CORRDOIO EMODINAMICA - INFILTRAZIONI VANO SCALA PAD B
RICH-IMMO-2017-3544	31/07/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PANNELLO CONTROSSOFFITTO IN FASE DI DISTACCO
RICH-IMMO-2017-3545	31/07/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MANIGLIONE ANTIPANICO PORTA TRA SALA ATTESA DEA E CAMERA CALDA ROTTO
RICH-IMMO-2017-3549	31/07/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SGANCIO DELLE FINESTRE DEL REPARTO PER PULIZIA DELLE STESSE
RICH-IMMO-2017-3550	31/07/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA REI INGRESSO STRUTTURA NOTTOLINO BLOCCATO
RICH-IMMO-2017-3558	31/07/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CHIUSURA BUCO TRAMEZZA LL PP - BIO
RICH-IMMO-2017-3559	31/07/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CAMERA 9 PAZIENTE BLOCCATA NEL BAGNO
RICH-IMMO-2017-3560	31/07/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPRISTINO ZOCCOLO INGRESSO PAD F
RICH-IMMO-2017-3561	31/07/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIMOZIONE DUE TAVOLE CAVEDIO PS
RICH-IMMO-2017-3567	01/08/2017	CHIRURGIA GENERALE 1	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MANIGLIA CUCINA E LETTO 9-12
RICH-IMMO-2017-3570	01/08/2017	PSICHIATRIA 2	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIP. CONTROSSOFFITTO ENTRATA
RICH-IMMO-2017-3573	01/08/2017	LABORATORIO ANALISI	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE SERRATURA ELETTRICA
RICH-IMMO-2017-3574	01/08/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIP. 2 LAMPADIE TUNNEL
RICH-IMMO-2017-3575	01/08/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE B	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIP. MANIGLIA BAGNO
RICH-IMMO-2017-3579	01/08/2017	BLOCCO OPERATORIO CHIRURGIA GENERALE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	FISSAGGIO LAMINA A PAVIMENTO
RICH-IMMO-2017-3584	02/08/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE B	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIP. SERRATURA CAMERA 9
RICH-IMMO-2017-3586	02/08/2017	NEUROLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	POSIZIONAMENTO PANNELLO CONTROSSOFFITTO
RICH-IMMO-2017-3588	02/08/2017	DAY HOSPITAL CENTRALIZZATO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIP. PORTA REI INGRESSO 1° PIANO
RICH-IMMO-2017-3590	02/08/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPOSIZIONAMENTO GRIGLIA A SOFFITTO BAGNO EX AMBULATORI
RICH-IMMO-2017-3591	02/08/2017	NEUROLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA INGRESSO REPARTO NON CHIUDE
RICH-IMMO-2017-3601	03/08/2017	OTORINOLARINGOIATRIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIP. MAGNETE PORTA CUCINA
RICH-IMMO-2017-3606	03/08/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INSTALLAZIONE GRIGLIA D2-D3
RICH-IMMO-2017-3609	03/08/2017	PATOLOGIE DA DIPENDENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SOSTITUZIONE PRESA ELETTRICA
RICH-IMMO-2017-3611	03/08/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	REVISIONE CANCELLETTO MEDAIL

RICH-IMMO-2017-3622	04/08/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MANIGLIA ROTTA PORTA ACCESSO CAMERA CALDA
RICH-IMMO-2017-3624	04/08/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PULIZIA AREE MAGAZZINI EDILI PAD. E
RICH-IMMO-2017-3626	04/08/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE A	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIP. ZANZARIERA CAMERA 8
RICH-IMMO-2017-3643	07/08/2017	ONCOLOGIA - DAY HOSPITAL	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CARTELLO DA FISSARE
RICH-IMMO-2017-3653	08/08/2017	PSICHIATRIA 2	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	DUPLICAZIONE CHIAVI
RICH-IMMO-2017-3654	08/08/2017	PSICHIATRIA 2	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CERNIERA PORTA
RICH-IMMO-2017-3658	08/08/2017	CHIRURGIA GENERALE 1	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	VENEZIANA ROTTA
RICH-IMMO-2017-3659	08/08/2017	OCULISTICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	GANCI A MURO
RICH-IMMO-2017-3682	09/08/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PAD H SCALA A 1° P PORTA NUMERO H,1,2,VF RASCHIA SUL PAVIMENTO E VERIFICA SERRATURA
RICH-IMMO-2017-3687	09/08/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	FORNITURA E POSA TELONE GRUPPO FRIGO OMV
RICH-IMMO-2017-3690	09/08/2017	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	UFFICI MEDAIL 16	DUPLICATO CHIAVI
RICH-IMMO-2017-3704	10/08/2017	CHIRURGIA GENERALE 1	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SERRATURA PORTA STUDIO PRIMARIO
RICH-IMMO-2017-3705	10/08/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SISTEMAIZIONE COPERTURE IN NYLON APERTURE FUTURE BOTOLE REP. OTORINO
RICH-IMMO-2017-3688	10/08/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE NOTTOLINO PORTA SPOGLIATOIO
RICH-IMMO-2017-3692	10/08/2017	LABORATORIO ANALISI	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	VETRO ROTTO DA METTERE IN SICUREZZA E SOSTITUIRE
RICH-IMMO-2017-3694	10/08/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PALETTI E PLUVIALE ESTERNO MENSA
RICH-IMMO-2017-3695	10/08/2017	CHIRURGIA PLASTICA E CHIRURGIA DELLA MANO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	VERIFICA SERRATURA PORTA REI
RICH-MOB-2017-5725	10/08/2017	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	MONTAGGIO LAVAGNA MAGNETICA
RICH-IMMO-2017-3698	10/08/2017	BLOCCO OPERATORIO CHIRURGIA GENERALE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE MANIGLIA UFFICIO COORDINATORI BLOCCO OPERATORIO
RICH-IMMO-2017-3708	11/08/2017	CENTRO IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	REVISIONE PORTA ACCESSO EMOTECA
RICH-IMMO-2017-3709	11/08/2017	MEDICINA TROPICALE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PORTA ANTIPANICO PAD. B LATO MEDICINA VIAGGI
RICH-IMMO-2017-3713	11/08/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SOSTITUZIONE CINGHIA TAPPARELLA STANZA 1 PAD. B
RICH-IMMO-2017-3714	11/08/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SCALINO ROTTO
RICH-MOB-2017-5781	11/08/2017	OCULISTICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	COPIE CHIAVI VARIE
RICH-IMMO-2017-3722	11/08/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PAD C GOCCIOLATURA DAL CORNICIONE
RICH-IMMO-2017-3720	14/08/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	4 COPIE CHIAVI LOCALE TECNICO PIANEROTTOLO DIR. SAN.
RICH-IMMO-2017-3721	14/08/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CHIUSURA FOROMETRIE FACCIAA PAD. H
RICH-IMMO-2017-3729	14/08/2017	ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PAD A BAGNO DONNE SERRATURA PORTA ACCESSO SI BLOCCA
RICH-IMMO-2017-3742	16/08/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	REGOLAZIONE PORTA CUCINA ORT REPARTO - FISSAGGIO TELO BOTOLA
RICH-IMMO-2017-3743	16/08/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CIPOLLA TERRAZZINO G
RICH-IMMO-2017-3744	16/08/2017	OSTETRICA E GINECOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTE CAMERE 2 E 3 NON CHIUDONO
RICH-IMMO-2017-3746	16/08/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SIGILLATURA BUCO LUCERNAIO CAMERA CALDA
RICH-IMMO-2017-3748	16/08/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE, IMPIANTI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PERDITA WC
RICH-IMMO-2017-3749	16/08/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE, IMPIANTI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PERDITA WC - ASSISTENZA MARENGO
RICH-IMMO-2017-3754	17/08/2017	MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	TAPPARELLA ROTTA
RICH-IMMO-2017-3756	17/08/2017	CENTRO IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	VERIFICA INFILTRAZIONI - PERDITA DA CDZ
RICH-IMMO-2017-3758	17/08/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SPOSTARE CARTELLO SEGNALETICA PAD F PIANO TERRA
RICH-IMMO-2017-3761	18/08/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE A	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	MANIGLIA PORTA SALA MEDICI

RICH-IMMO-2017-3762	18/08/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MANIGLIA PORTA UTIC
RICH-IMMO-2017-3765	18/08/2017	DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	STRISCE SEGNALETICA A PAVIMENTO
RICH-IMMO-2017-3771	18/08/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	POSIZIONAMENTO SUPPORTO GEL
RICH-IMMO-2017-3784	18/08/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA BLOCCATA ACCESSO SPOGLIATOI SEMINTERRATO PAD. C
RICH-IMMO-2017-3778	21/08/2017	PEDIATRIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CAMERA LETTI 5-6 VASISTAS MAL FUNZIONANTE
RICH-IMMO-2017-3785	21/08/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA ACCESSO BAGNO PERSONALE DIFFICOLTOSA IN APERTURA
RICH-IMMO-2017-3791	21/08/2017	PSICHIATRIA 2	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PORTA ACCESSO UFFICI GRIGLIA DIVELTA
RICH-IMMO-2017-3800	22/08/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE B	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PORTA ACCESSO LOCALE COORDINATORE SOSTITUZIONE SERRATURA PER SMARRIMENTO DELL'UNICA CHIAVE
RICH-IMMO-2017-3801	22/08/2017	OCULISTICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	FINESTRA SEL VANO SCALE TRA 2° E 3° PIANO VETRO ROTTO
RICH-IMMO-2017-3803	22/08/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NOTTOLINO PORTA PAD G P -1 P10
RICH-IMMO-2017-3804	22/08/2017	ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE METABOLICHE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	STUDIO MEDICO PAD P 1° PIANO PERICOLO DI CADUTA DI CALCINACCI
RICH-IMMO-2017-3816	23/08/2017	UROLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SERRAMENTI BALCONI CORRIDOIO: REVISIONE E SISTEMAZIONE PARTI IN LEGNO - RIMOZIONE TENDE (PANNELLI E CORDINE) - FORNITURA E POSA TENDE
RICH-IMMO-2017-3817	23/08/2017	PSICHIATRIA 2	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	LOCALE SOGGIORNO SOSTITUZIONE QUADROTTI CONTROSSOFFITTO ROTTO
RICH-IMMO-2017-3820	23/08/2017	DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	TUBO SPORGENTE DAL PAVIMENTO
RICH-IMMO-2017-3824	23/08/2017	DIREZIONE SANITARIA COMPRESORIO OAS-BV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SMALTIMENTO MATERIALE DA RISULTA DEPOSITATO ANTISTANTE INGRESSO OSPEDALE BIRAGO DI VISCHE
RICH-IMMO-2017-3825	23/08/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE A	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CAMERA 6 FINESTRA VETRO ROTTO
RICH-IMMO-2017-3826	23/08/2017	LABORATORIO ANALISI	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	COMPLETAMENTO TINTEGGIATURA LOCALI
RICH-IMMO-2017-3830	23/08/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	BOX CHIRURGIA PORTA DI ACCESSO NON SI CHIUDE
RICH-IMMO-2017-3834	23/08/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CAMERA 9 VETRO PORTA BALCONE ROTTO
RICH-IMMO-2017-3837	23/08/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LOCALE BIANCHERIA RIPOSIZIONAMENTO ZOCCOLINO
RICH-IMMO-2017-3842	23/08/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LOCALE STATICO SICURA MANIGLIONE PORTA REI DIFETTOSO
RICH-IMMO-2017-3843	23/08/2017	PSICHIATRIA 2	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PORTA INGRESSO STRUTTURA NON SI CHIUDE
RICH-IMMO-2017-3845	23/08/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LA PORTA ACCESSO REPARTO NON RIMANE CHIUSA
RICH-IMMO-2017-3846	23/08/2017	PATOLOGIE DA DIPENDENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RAMAGLIE ABBANDONATE VICINO AL GRUPPOELETTRICO
RICH-IMMO-2017-3848	24/08/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	COPIE CHIAVI: N.3 DEL CANCELLETTO E PORTA TAGLIAFUOCO DELLA SOTTOCENTRALE TERMICA PAD F - PER OLIVA - E N.1 EMOINAMICA LOCALE ASCENSORE -
RICH-IMMO-2017-3853	24/08/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LOCALE SPOGLIATOIO OPERAI PAD H SERRATURA BLOCCATA
RICH-IMMO-2017-3858	24/08/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE B	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	TINTEGGIATURA LOCALE STUDIO CAPOSALA
RICH-IMMO-2017-3860	24/08/2017	ANESTESIA - RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PAVIMENTO CUCINA PIASTRE I FASE DI SCOLLAMENTO
RICH-IMMO-2017-3866	24/08/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CHIUSURA FORI DEI TASSELLI DEI PENSILI
RICH-IMMO-2017-3871	24/08/2017	UROLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CONTROLLO REGGITENDE
RICH-IMMO-2017-3868	25/08/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CONTROLLO FUNZIONALE DELLE PORTE DELLE CAMERE
RICH-IMMO-2017-3950	26/08/2017	PRONTO SOCCORSO (DEA)	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIP. PORTA
RICH-IMMO-2017-3885	28/08/2017	GERIATRIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PORTA REI NON CHIUDE
RICH-IMMO-2017-3886	28/08/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INSTALLARE SUPPORTI PER DISPENSER
RICH-IMMO-2017-3887	28/08/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SUPPORTO TENDA STACCATO
RICH-IMMO-2017-3891	28/08/2017	GERIATRIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIPARIZIONE PAVIMENTO
RICH-IMMO-2017-3897	28/08/2017	EMODINAMICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	AFFISIONE LAVAGNA
RICH-IMMO-2017-3899	28/08/2017	OCULISTICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	POSIZIONAMENTO CONTENITORE A PARETE

RICH-IMMO-2017-3900	28/08/2017	OCULISTICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	POSIZIONAMENTO MENSOLA
RICH-IMMO-2017-3905	28/08/2017	OCULISTICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	TINTEGGIATURA LOCALE SEGRETERIA
RICH-IMMO-2017-3906	29/08/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIPARAZIONE PORTE
RICH-IMMO-2017-3908	29/08/2017	ANESTESIA - RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	TINTEGGIATURA CORRIDOIO
RICH-IMMO-2017-3910	29/08/2017	PEDIATRIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INTONACO SPOGLIATOIO
RICH-IMMO-2017-3916	29/08/2017	DIREZIONE SANITARIA COMPRESORIO OAS-BV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	INFILTRAZIONE SOFFITTO SCALA POSTERIORE
RICH-IMMO-2017-3921	29/08/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIMOZIONE RAMI CADUTI
RICH-IMMO-2017-3922	29/08/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE SERRATURA PORTA LOCALE SOTTOSCALA PAD F SEMINTERRATO
RICH-IMMO-2017-3923	29/08/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIP. IMPERMEABILIZZAZIONE SOLAIO UTA RADIOLOGIA
RICH-IMMO-2017-3924	29/08/2017	DIREZIONE SANITARIA COMPRESORIO OAS-BV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	VETRO ROTTO SCALE PADIGLIONE DENIS
RICH-IMMO-2017-3928	29/08/2017	ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE MOLLA CHIUDU PORTA
RICH-IMMO-2017-3945	30/08/2017	UROLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE TAPPARELLA
RICH-IMMO-2017-3932	30/08/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PANNELLI CONTRSOFFITTO SI ATACCANO
RICH-IMMO-2017-3934	30/08/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SISTEMAZIONE CARTELLONISTICA PAD E
RICH-IMMO-2017-3935	30/08/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RECENZIONE AREA CANTIERE
RICH-IMMO-2017-3936	30/08/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPRISTINO INTONACO
RICH-IMMO-2017-3937	30/08/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE
RICH-IMMO-2017-3940	30/08/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIP. PORTA CAMERA MEDICI
RICH-IMMO-2017-3942	30/08/2017	UROLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE PORTA REI
RICH-IMMO-2017-3943	30/08/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE PORTA MAGAZZINO
RICH-IMMO-2017-3948	31/08/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE MOLLA CHIUDI PORTA ROTTA
RICH-IMMO-2017-3949	31/08/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SPOSTAMENTO RECINZIONE DITTA ITEC PRESSO CORTILE OMV
RICH-IMMO-2017-3954	31/08/2017	DIREZIONE SANITARIA COMPRESORIO OAS-BV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CONTROLLO FINISTRE PADIGLIONE DENIS
RICH-IMMO-2017-3959	31/08/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	FORNITURA E POSA PANNELLI CONTROSOFFITTO PAD D SEMINTERRATO
RICH-IMMO-2017-3961	31/08/2017	ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE SERRANDA SCORREVOLE
RICH-IMMO-2017-3965	31/08/2017	MEDICINA GENERALE 2	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	VETRO ROTTO
RICH-IMMO-2017-3966	01/09/2017	CHIRURGIA GENERALE 1	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NOTTOLINO STUDIO PRIMARIO
RICH-MOB-2017-6143	01/09/2017	UROLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	REPRISTINO ZANZARIERA
RICH-IMMO-2017-3969	01/09/2017	UROLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	REPRISTINO ZANZARIERA
RICH-IMMO-2017-3971	01/09/2017	BLOCCO OPERATORIO CHIRURGIA SPECIALISTICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIP. LAMA DIVISORIA PAVIMENTAZIONE
RICH-IMMO-2017-3984	01/09/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIMOZIONE VETRATA PRESSO PADIGLIONE "E"
RICH-IMMO-2017-3985	01/09/2017	UROLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE ZANZARIERA
RICH-IMMO-2017-3986	01/09/2017	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	APERTURA FORZATA N. 3 ARMADIETYI
RICH-IMMO-2017-3996	04/09/2017	ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SERRATURA PORTA INGRESSO NON CHIUDE
RICH-IMMO-2017-3998	04/09/2017	NEUROLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA INGRESSO
RICH-IMMO-2017-3999	04/09/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIMOZIONE PANNELLI CARTONGESSO PRESSO PORTINERIA VICINO NPI
RICH-IMMO-2017-4001	04/09/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	VERIFICA PORTA INGRESSO
RICH-IMMO-2017-4611	04/09/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	REALIZZAZIONE DI TETTOIA INGRESSO OFFICINA ELETTRICISTI VIA MEDAIL

RICH-IMMO-2017-4612	04/09/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	REALIZZAZIONE TETTOIA PRESSO INGRESSO OFFICINA ELETTRICISTI VIA MEDAIL
RICH-IMMO-2017-4613	04/09/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	REALIZZAZIONE "GABBIA" PER RACCOLTA RIFIUTI VIA MEDAIL
RICH-IMMO-2017-4423	05/09/2017	NEUROLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	VERIFICA PERSIANE LATO CORSO TASSONI
RICH-IMMO-2017-4424	05/09/2017	OTORINOLARINGOIATRIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPOSIZIONAMENTO ASTA VENEZIANE
RICH-IMMO-2017-4430	06/09/2017	DIRETTORE SANITARIO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CORNICIONE CAMERA CALDA DANNEGGIATO DA FURGONE
RICH-IMMO-2017-4434	06/09/2017	TECNICO E PATRIMONIALE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PAD Q ADEGUAMENTI LOCALE FARMACOLOGIA
RICH-IMMO-2017-4438	06/09/2017	UROLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	POSIZIONAMENTO N°3 DISPENSER
RICH-IMMO-2017-4441	07/09/2017	GERIATRIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	FINESTRA GRANDE
RICH-IMMO-2017-4443	07/09/2017	DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE GIULIO MACCACARO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	INTEGRAZIONE LAVORI PAD Q
RICH-IMMO-2017-4449	07/09/2017	CHIRURGIA GENERALE 1	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MANIGLIA PORTA BAGNO
RICH-IMMO-2017-4458	08/09/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	N. 5 COPIE CHIAVI A SEGUITO CAMBIO SERRATURA
RICH-IMMO-2017-4461	08/09/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE I	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	NOTTOLINO CAMERA 3
RICH-IMMO-2017-4468	09/09/2017	TECNICO E PATRIMONIALE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	COTTOLENGO - APERTURA PORTA SPOGLIATOIO P.T.
RICH-IMMO-2017-4469	11/09/2017	TECNICO E PATRIMONIALE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PRESSO BOC CORRIDOIO SPORCO - RIMOZIONE CONTROSOFFITTO PER LAVORI CDZ
RICH-IMMO-2017-4483	11/09/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE VETRI SERRAMENTO LATO BALCONE E TINTEGGIATURA RINGHIERA
RICH-IMMO-2017-4485	11/09/2017	GERIATRIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	ADEGUAMENTO DELLE PORTE DI ACCESSO AL REPARTO
RICH-IMMO-2017-4489	11/09/2017	CENTRO IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SISTEMAZIONE PIASTRELLE
RICH-IMMO-2017-4495	12/09/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SERRATURA PORTONE
RICH-IMMO-2017-4497	12/09/2017	BLOCCO OPERATORIO CHIRURGIA GENERALE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LAMA A PAVIMENTO
RICH-IMMO-2017-4499	12/09/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PARASPIGOLO MEDICINA DEA
RICH-IMMO-2017-4500	12/09/2017	MEDICINA GENERALE 2	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PIASTRELLA CORRIDOIO
RICH-IMMO-2017-4504	12/09/2017	TECNICO E PATRIMONIALE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PRESSO PAD F/G TERRAZZO FRIGORIFERI - MODIFICA TRACCIATO PLUVIALI
RICH-IMMO-2017-4516	13/09/2017	UNITA' MODULARE DI PSICHIATRIA 1	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	MANIGLIA DELLA PORTA DEL BAGNO DEL CORRIDOIO
RICH-IMMO-2017-4517	13/09/2017	UNITA' MODULARE DI PSICHIATRIA 1	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	AVVOLGIBILE BAGNO UFFICIO MEDICI
RICH-IMMO-2017-4518	13/09/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA REI ACCESSO REPARTO NON SI CHIUDE CORRETTAMENTE
RICH-IMMO-2017-4522	13/09/2017	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	ASSISTENZA PER PULIZIA SERRAMENTI IN DEGENZA
RICH-IMMO-2017-4565	14/09/2017	ONCOLOGIA - DAY HOSPITAL	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	FINESTRA NON CHIUDE TAPPARELLA BLOCCATA
RICH-IMMO-2017-4526	14/09/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LOCALE TECNICO ASCENSORI D2-D3 REALIZZAZIONE COPERTURA MOTORI
RICH-IMMO-2017-4535	15/09/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PAD B CADUTA DI CALCINACCI
RICH-IMMO-2017-4546	18/09/2017	PATOLOGIE DA DIPENDENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	NASTRO
RICH-IMMO-2017-4557	18/09/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	VERNICIATURA BALCONI
RICH-IMMO-2017-4558	18/09/2017	ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	TENDA
RICH-IMMO-2017-4562	18/09/2017	PRONTO SOCCORSO (DEA)	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	FINESTRA OSSERVAZIONE BLOCCATA IN APERTURA WASISTASS
RICH-IMMO-2017-4563	19/09/2017	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIQUALIFICAZIONE LOCALI
RICH-IMMO-2017-4564	19/09/2017	OTORINOLARINGOIATRIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	FINESTRA
RICH-IMMO-2017-4575	19/09/2017	MEDICINA GENERALE 2	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	LISTELLO METALLICO
RICH-IMMO-2017-4581	19/09/2017	GERIATRIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PANNELLI CONTROSOFFITTO
RICH-IMMO-2017-4583	19/09/2017	GERIATRIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SERRATURA

RICH-IMMO-2017-4591	19/09/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE I	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PORTA REI
RICH-IMMO-2017-4598	19/09/2017	CHIRURGIA GENERALE 1	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SERRAMENTI DA VERIFICARE
RICH-IMMO-2017-4617	20/09/2017	SPDC SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIPARAZIONE SERRATURA PORTA UFFICIO
RICH-IMMO-2017-4619	20/09/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	REALIZZAZIONE TETTOIA SU QUADRI ELETTRICI GRUPPI FRIGORIFERI TERRAZZO OMV PAD. F/G
RICH-IMMO-2017-4620	20/09/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	COSTRUZIONE TETTOIA QUADRI ELETTRICI UTA PADD. F E G
RICH-MOB-2017-6661	21/09/2017	BLOCCO OPERATORIO CHIRURGIA GENERALE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	COPIA CHIAVI
RICH-IMMO-2017-4630	21/09/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CONTROLLO GUAINA IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO PIANO PAD. Q
RICH-IMMO-2017-4635	21/09/2017	BLOCCO OPERATORIO CHIRURGIA SPECIALISTICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPRISTINO COPRIFILO
RICH-IMMO-2017-4636	21/09/2017	PROVVEDITORATO ECONOMATO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	TENDA VENEZIANA STACCATA
RICH-IMMO-2017-4649	22/09/2017	ANESTESIA - RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA SALA ATTESA N. 2 SCARDINATA
RICH-IMMO-2017-4653	22/09/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	OBI POSTAZIONE 11 - 12 MONTANTE TENDA
RICH-IMMO-2017-4658	22/09/2017	DIREZIONE SANITARIA COMPRESORIO OAS-BV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SERRATURA MAL FUNZIONANTE PORTA ACCESSO UFFICIO
RICH-IMMO-2017-4662	25/09/2017	PSICHIATRIA 2	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PORTA SPOGLIATOIO MANIGLIA DIVELTA
RICH-IMMO-2017-4664	25/09/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	COPRIFILO A PAVIMENTO SOLLEVATO
RICH-IMMO-2017-4686	25/09/2017	INGEGNERIA CLINICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIMOZIONE PORTA ED EVENTUALE INTERVENTO DMOLITIVO PER ALLARGARE VANO PER TRALOCO ARMADIO FRIGO
RICH-IMMO-2017-4723	25/09/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	C/O SALA ATTESA P.S. OSTETRICIA GINECOLOGIA SOSTITUZIONE TENDE, RIPRISTINO ZOCCOLINO, PORZIONE DI PAVIMENTO. INTONACO
RICH-IMMO-2017-4692	26/09/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INGRESSO PRINCIPALE GRIGLIA DIVELTA
RICH-IMMO-2017-4694	26/09/2017	UROLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	ASTA COMANDO FAPERTURA CHIUSURA FINESTRA BLOCCATA
RICH-IMMO-2017-4698	26/09/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SCALA ACCESSO SOTTOTETTO SCALINO ROTTO
RICH-IMMO-2017-4707	26/09/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE CORTILE OMV PER EVENTO G 7
RICH-IMMO-2017-4721	27/09/2017	PSICHIATRIA 2	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIPRISTINO GRIGLIA LOCALE CORRIDOIO
RICH-IMMO-2017-4722	27/09/2017	OCULISTICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MANIGLIA DIFETTOSA DERLLA PORTA ACCESSO MAGAZZINO
RICH-IMMO-2017-4768	01/10/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CAMERA 2 PORTA DEL BAGNO BLOCCATA
RICH-IMMO-2017-4908	02/10/2017	CHIRURGIA GENERALE 1	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CAMERA 5 MANIGLIA ROTTA
RICH-IMMO-2017-4775	02/10/2017	ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	MANIGLIA STACCATA
RICH-IMMO-2017-4776	02/10/2017	ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	VERIFICA MANIGLIONE ANTIPANICO
RICH-IMMO-2017-4778	02/10/2017	INGEGNERIA CLINICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIQUALIFICAZIONE LOCALE TECNICO
RICH-IMMO-2017-4795	03/10/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	ASSISTENZA EDILE ALLA REALIZZAZIONE NUOVO INPIANTO ADDUZIONE E SCARICO
RICH-IMMO-2017-4800	03/10/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MANIGLIA FINESTRA DA RIPARARE
RICH-IMMO-2017-4788	03/10/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE A	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PORTA CAMERA 9 ROTTA
RICH-IMMO-2017-4790	03/10/2017	DAY HOSPITAL CENTRALIZZATO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MANIGLIA ROTTA
RICH-IMMO-2017-4810	04/10/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIPARAZIONE TAPPARELLA
RICH-IMMO-2017-4819	04/10/2017	PEDIATRIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE PARACOLPI
RICH-IMMO-2017-4820	04/10/2017	DIREZIONE SANITARIA COMPRESORIO OAS-BV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	MANIGLIA STACCATA PORTA INGRESSO PADIGLIONE DE MATTIA (LA MANIGLIA SI TROVA IN PORTINERIA OAS)
RICH-IMMO-2017-4830	05/10/2017	ACCETTAZIONE OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SERRATURA MALFUNZIONANTE
RICH-IMMO-2017-4832	05/10/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE B	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIPOSIZIONAMENTO PIATTINO RACCOGLIGOCCE
RICH-IMMO-2017-4840	05/10/2017	NEUROLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE MANIGLIA
RICH-IMMO-2017-4841	05/10/2017	NEUROLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE MANIGLIA

RICH-IMMO-2017-4845	06/10/2017	CENTRO IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LOCALE SALA DONATORI AVVOLGIBILE BLOCCATA
RICH-IMMO-2017-4846	06/10/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INSTALLAZIONE PRESA ELETTRICA
RICH-IMMO-2017-4949	06/10/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	OBV GRUPPO ELETTROGENO TOMBINO ROTTO DA SOSTITUIRE
RICH-IMMO-2017-4912	07/10/2017	PRONTO SOCCORSO (DEA)	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA INGRESSO CON BRACCIO DIVELTO
RICH-IMMO-2017-4906	09/10/2017	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA OAS-BV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SALA OCOGRAFIA SOSTITUZIONE SERRATURA CON NOTTOLINO
RICH-IMMO-2017-4910	09/10/2017	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	DIAGNOSTICA TC 64 MANIGLIA DIFETTOSA
RICH-IMMO-2017-4920	09/10/2017	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA OAS-BV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SUPPORTO PC STACCATO
RICH-IMMO-2017-4898	09/10/2017	OCULISTICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	FINESTRA MANIGLIA ROTTA
RICH-IMMO-2017-4932	10/10/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	USCITA PASSO CARRAIO VIA MEDAIL SMALTIMENTO VETRI
RICH-IMMO-2017-4933	10/10/2017	LABORATORIO ANALISI	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NOTTOLINI
RICH-IMMO-2017-4938	10/10/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PRESSO RAMPE TUNNEL (PAD F. E PAD. L. COME VISTE CON GEOM FAGHERAZZI) : APPLICAZIONE DI NASTRO SEGNALETICO E AFFESSIONE CARTELLI SEGNALEAZIONE
RICH-IMMO-2017-4944	10/10/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	REALIZZAZIONE MESSICANO SU SCARICO ACQUE BIANCHE CORTILE OMV
RICH-IMMO-2017-4962	11/10/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PRESSO UFFICIO RICONOSCIMENTO TITOLI ESTERI - PAD DENIS - RIP. INFISSI
RICH-IMMO-2017-5162	11/10/2017	PEDIATRIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE CERNIERE FINESTRE
RICH-IMMO-2017-4963	12/10/2017	DIREZIONE SANITARIA COMPRESORIO OAS-BV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIPARAZIONI VARIE
RICH-IMMO-2017-4968	12/10/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	MANIGLIA SMONTATA
RICH-IMMO-2017-4970	12/10/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPRISTINO CHIUSURA CONTROSOFFITTO
RICH-IMMO-2017-4975	12/10/2017	MEDICINA GENERALE 2	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PORTA ACCESSO CAMERA 9 VETRO ROTONDO MANCANTE
RICH-IMMO-2017-4977	12/10/2017	DIREZIONE SANITARIA COMPRESORIO OAS-BV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SPOSTARE SPECCHI
RICH-IMMO-2017-4988	12/10/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MODIFICA 2 POZZETTI PRESSO DEPOSITO O2 OMV
RICH-IMMO-2017-4993	13/10/2017	PATOLOGIE DA DIPENDENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	VERIFICA SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI
RICH-IMMO-2017-4996	13/10/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	TRASPORTO N. 3 STAMPANTI DA CORTILE VAI MEDAIL A LOCALI EX-CUCINA
RICH-IMMO-2017-5000	13/10/2017	MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIPRISTINO DELLE PIASTRELLE DOPO INSTALLAZIONE LAVAMANI
RICH-IMMO-2017-5025	16/10/2017	OSTETRICA E GINECOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA ACCESSO TRIAGE RASCHIA SUL PAVIMENTO
RICH-IMMO-2017-5014	16/10/2017	EMODINAMICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA INGRESSO DIFFICOLTOSA IN APERTIRA
RICH-IMMO-2017-5021	16/10/2017	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA DEL BAGNO SALA 2 MANOGLIA DIFETTOSA
RICH-IMMO-2017-5022	16/10/2017	PSICHIATRIA 2	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PORTA BAGNO MEDICI RIPRISTINO MANIGLIA
RICH-IMMO-2017-5024	16/10/2017	SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MANIGLIA PORTA REI MAL FUNZIONANTE
RICH-IMMO-2017-5037	17/10/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PAD C P-1 LOCALE SERVIZI IGIENICI FATISCENTI
RICH-IMMO-2017-5039	17/10/2017	ACCETTAZIONE OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA ACCESSO LOCALI SERVIZI IGIENICI BLOCCATAIMM
RICH-IMMO-2017-5040	17/10/2017	DIREZIONE SANITARIA COMPRESORIO OAS-BV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	TINTEGGIATURA LOCALI CAMERA MORTUARIA
RICH-IMMO-2017-5041	17/10/2017	OTORINOLARINGOIATRIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA REI INGRESSO REPARTO CERNIARA ROTTA
RICH-IMMO-2017-5049	18/10/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE MANIGLIA FINESTRA BAGNO SALA RELAX
RICH-IMMO-2017-5050	18/10/2017	CENTRO IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE / SOSTITUZIONE SERRATURA DELLA PORTA LABORATORIO BIOLOGIA MOLECOLARE
RICH-IMMO-2017-5060	19/10/2017	DAY HOSPITAL CENTRALIZZATO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PORTE REI INGRESSO E VIA D'ESODO MAL FUNZIONANTI
RICH-IMMO-2017-5061	19/10/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	TINTEGGIATURA MURO RAMP A ACCESSO USCITA PRONTO SOCCORSO
RICH-IMMO-2017-5079	20/10/2017	DIREZIONE SANITARIA COMPRESORIO OAS-BV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PORTA SCORREVOLE PERNO DA RIAVVITARE
RICH-IMMO-2017-5080	20/10/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	STATO CIVILE TINTAGGIATURA LOCALI

RICH-IMMO-2017-5132	22/10/2017	PRONTO SOCCORSO (DEA)	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	FINESTRA CON RISCHIO CADUTA PRESSO OBI STANZA 5
RICH-IMMO-2017-5091	22/10/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE B	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	MANIGLIA CADENTE CAMERA DEGENZA 10 - PIANO 1 DE MATTIA
RICH-IMMO-2017-5127	23/10/2017	CHIRURGIA GENERALE 1	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARZIONE TAPPARELLA
RICH-IMMO-2017-5128	23/10/2017	CHIRURGIA GENERALE 1	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARZIONE TAPPARELLA
RICH-IMMO-2017-5098	23/10/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE CONTROSOFFITTO
RICH-IMMO-2017-5101	23/10/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIMOZIONE TERMOMETRI
RICH-IMMO-2017-5158	23/10/2017	PEDIATRIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INSTALLAZIONE STAFFA TV
RICH-IMMO-2017-5104	23/10/2017	CENTRO IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	REPRISTINO PIASTRELLA
RICH-IMMO-2017-5111	23/10/2017	PNEUMOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIPARAZIONE SERRANDA
RICH-IMMO-2017-5137	24/10/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	VERIFICA FUNZIONALE MAB CHIUDIORTA
RICH-IMMO-2017-5236	25/10/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	VERIFICA MASTICE INFISSI PALAZZINA UFFICI OAS
RICH-IMMO-2017-5146	25/10/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SERRANDINA INTERNA FINESTRA - ROTTA
RICH-IMMO-2017-5155	25/10/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	DECORAZIONI SBARCO MONTALETTIGHE F1-F2 PIANO 2 - OSTETRICIA GINECOLOGIA
RICH-IMMO-2017-5160	26/10/2017	MEDICINA GENERALE 2	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SOSTITUZIONE VETRO OBLO CAMERA 3
RICH-IMMO-2017-5161	26/10/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIMOZIONE BARRICATA METALLICA
RICH-IMMO-2017-5167	26/10/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CHIAVI
RICH-MOB-2017-7873	27/10/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	DUPLICAZIONE N. 3 CHIAVI
RICH-IMMO-2017-5182	27/10/2017	PSICHIATRIA 2	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	STUCCATURA STIPITE PORTA
RICH-IMMO-2017-5183	27/10/2017	LABORATORIO ANALISI	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NOTTOLINI PORTE STUDIO PRIMARIO
RICH-IMMO-2017-5187	27/10/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	POSIZIONAMENTO A MURO BASETTA TERMOMETRO
RICH-IMMO-2017-5199	27/10/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PAD. A P.T. N. 2 MAB CHIUDI PORTA
RICH-MOB-2017-7896	28/10/2017	PRONTO SOCCORSO (DEA)	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INTERVENTO TRIAGE PS OMV PROVVISORIO SU CASSETTIERA
RICH-IMMO-2017-5195	28/10/2017	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	OMV PAD D ORTOPEZIA ASSISTENZA A ELETTRICI PORTA INGRESSO
RICH-IMMO-2017-5241	30/10/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PRESSO NEONATOLOGIA: DELIMITAZIONI DI CANTIERE PER LAVORI RILEVAZIONE INCENDI
RICH-IMMO-2017-5190	30/10/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SERRATURA BAGNO BOC
RICH-IMMO-2017-5192	30/10/2017	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SERRATURA PORTA INGRESSO
RICH-IMMO-2017-5201	30/10/2017	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SMONTAGGIO E SUCCESSIVO RIMONTAGGIO ZANZARIERE PER PULIZIE
RICH-IMMO-2017-5202	30/10/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	REALIZZAZIONE FERMO PIASTRE IN PIETRA IN FACCIATA PAD. P CON TASSELLI
RICH-IMMO-2017-5204	30/10/2017	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SERRATURA PORTA INGRESSO
RICH-IMMO-2017-5208	30/10/2017	LABORATORIO ANALISI	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SMONTAGGIO MENSOLE
RICH-IMMO-2017-5216	31/10/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PRESSO LABORATORIO ANALISI: LAVORI VARI ADEGUAMENTO LOCALI PER NEUROLOGIA
RICH-IMMO-2017-5227	31/10/2017	GERIATRIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	FISSAGGIO A MURO SUPPORTI X DISINFETTANTE
RICH-IMMO-2017-5228	31/10/2017	GERIATRIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	FISSAGGIO PELLICOLA OSCURANTE
RICH-IMMO-2017-5229	31/10/2017	GERIATRIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE PANNELLO
RICH-IMMO-2017-5237	01/11/2017	NEUROLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MANIGLIA PORTA CAMERA DEGENZA N. 7 STACCATA
RICH-IMMO-2017-5239	02/11/2017	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA TAC MANIGLIA DIVELTA
RICH-IMMO-2017-5240	02/11/2017	CHIRURGIA GENERALE 1	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA BAGNO ANTOBAGNO PERSONALE BLOCCATA
RICH-IMMO-2017-5246	02/11/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA REI INGRESSO REPARTO PERNO DEL CARDINE IN FASE DI FUORIUSCITA

RICH-IMMO-2017-5247	02/11/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CAMERA 6 RIPOSIZIONAMENTO PORTASAPONE
RICH-IMMO-2017-5252	02/11/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PAD. F PIANO -1: RAMPA FRONTE MENSA: APPLICAZIONE DI STRISCE ANTISCIVOLO (COME GIÀ CONCORDATO)
RICH-IMMO-2017-5256	02/11/2017	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	OMV PAD D ORTOPEDIA APERTURA PORTA INGRESSO DA VERIFICARE
RICH-IMMO-2017-5261	02/11/2017	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MANIGLIA DELLA PORTA TC 64 DIVELTA
RICH-IMMO-2017-5265	03/11/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INTERVENTO SU FERMA PORTA TISANERIA
RICH-IMMO-2017-5271	03/11/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MESSA IN SICUREZZA QUADROTTA IN PVC SOLLEVATA
RICH-IMMO-2017-5281	06/11/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE PORTA
RICH-IMMO-2017-5301	06/11/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE INFISSI SPOGLIATOIO
RICH-IMMO-2017-5329	06/11/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INTERCETTAZIONE PERDITA LOC. ARCHIVIO PAD.H OMV + ASSISTENZE IDRAULICHE
RICH-IMMO-2017-5377	07/11/2017	LABORATORIO ANALISI	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE VETRO FINESTRA SEGRETERIA E ASTA PORTA CDZ
RICH-IMMO-2017-5307	07/11/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PRESSO ORTOPEDIA : RIFINITURA PROFILI PORTE INGRESSA, SPOSTAMENTO FERMO PORTA REI, DECOBAZIONE SOFFITTI
RICH-IMMO-2017-5308	07/11/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CHIUSURA FORI A SOFFITTO CAMERA CALDA E VERSO CORRIDOIO PAD. D
RICH-IMMO-2017-5310	07/11/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LOCALE ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE CHIUSURA DEI FORI NEL CONTROSOFFITTO
RICH-IMMO-2017-5324	07/11/2017	MEDICINA GENERALE 2	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PORTA ACCESSO LOCALE ARCHIVIO MAL FUMZIONANTE
RICH-IMMO-2017-5345	08/11/2017	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA SALA ECO STAFFA BLOCCA PORTA PIEGATA
RICH-IMMO-2017-5346	08/11/2017	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA SALA ECO STAFFA BLOCCA PORTA PIEGATA
RICH-IMMO-2017-5369	08/11/2017	MEDICINA GENERALE 2	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CONTROLLO SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI E RELATIVI ACCESSORI
RICH-IMMO-2017-5331	08/11/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SPOGLIATOIO FINESTRA MANIGLIA ROTTA
RICH-IMMO-2017-5382	09/11/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA REI INGRESSO DEGENZA NON SI CHIUDE
RICH-IMMO-2017-5389	09/11/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA ACCESSO PRONTO SOCCORSO NON SI CHIUDE
RICH-IMMO-2017-5394	10/11/2017	SETTORE FORMAZIONE E DIDATTICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CENTRO CIOCATTO CHIUSURA FORI E RIRINTEGGIATURA
RICH-IMMO-2017-5395	10/11/2017	SETTORE FORMAZIONE E DIDATTICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CENTRO CIOCATTO CHIUSURA DI POSSIBILI ACCESSI DI VOLATILI
RICH-IMMO-2017-5447	10/11/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	APERTURA ARMADIO
RICH-IMMO-2017-5410	13/11/2017	PSICHIATRIA 2	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	FISSAGGIO ARMADIO ALLA PARETE
RICH-IMMO-2017-5411	13/11/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	BATTISCOPA ROTTO
RICH-IMMO-2017-5419	13/11/2017	PSICHIATRIA 2	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIP. SERRANDA
RICH-IMMO-2017-5422	13/11/2017	PEDIATRIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE BASI TERMOMETRI
RICH-IMMO-2017-5423	13/11/2017	NEONATOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONI PASI TERMOMETRI
RICH-IMMO-2017-5428	13/11/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	ASSISTENZA PER DISOSTRUZIONE COLONNA SCARICO PAD. E
RICH-IMMO-2017-5432	13/11/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SISTEMAZIONE INFISSO
RICH-IMMO-2017-5442	13/11/2017	PSICHIATRIA 2	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	DUPLICATO CHIAVI QUADRO ELETTRICO
RICH-IMMO-2017-5509	13/11/2017	SETTORE FORMAZIONE E DIDATTICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CONTROLLO SEDEIE
RICH-IMMO-2017-5473	14/11/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA REPARTO NON SI APRE
RICH-IMMO-2017-5439	14/11/2017	CHIRURGIA GENERALE 2	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE FINESTRA
RICH-IMMO-2017-5448	14/11/2017	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIMOZIONE MENSOLA
RICH-IMMO-2017-5450	14/11/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIPARAZIONE MANIGLIA PORTA
RICH-IMMO-2017-5474	15/11/2017	MEDICINA GENERALE 2	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	MANIGLIE FINESTRE DA SISTEMARE
RICH-IMMO-2017-5487	15/11/2017	PSICHIATRIA 2	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIP. BATTISCOPA

RICH-IMMO-2017-5490	15/11/2017	LABORATORIO ANALISI	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE VETRO
RICH-IMMO-2017-5516	15/11/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA CORRIDOIO SALA PARTO ADIACENTE QUADRI ELETTRICI, PERICOLANTE
RICH-IMMO-2017-5497	16/11/2017	UROLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INSTALLAZIONE MOLLA CHIUDI PORTA
RICH-IMMO-2017-5498	16/11/2017	INGEGNERIA CLINICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	ASSISTENZA INSTALLAZIONE SERBATOIO ACQUA
RICH-IMMO-2017-5510	16/11/2017	DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIMOZIONE MENSOLE
RICH-IMMO-2017-5511	16/11/2017	DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SMALTIMENTO PROFILATI IN FERRO
RICH-IMMO-2017-5530	20/11/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE MANIGLIA FINESTRA
RICH-IMMO-2017-5532	20/11/2017	PATOLOGIE DA DIPENDENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PROVVEDIMENTI CONTRO PICCIONI
RICH-IMMO-2017-5542	21/11/2017	ACCETTAZIONE OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SERRATURAI
RICH-IMMO-2017-5547	21/11/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOTTOCENTRALE TERMICA: RIMOZIONE INTONACO PERICOLANTE
RICH-IMMO-2017-5559	21/11/2017	ANATOMIA PATOLOGICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SPIFFERI SU FINESTRE
RICH-IMMO-2017-5560	21/11/2017	ANATOMIA PATOLOGICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SPIFFERI SU FINESTRE
RICH-IMMO-2017-5562	21/11/2017	BLOCCO OPERATORIO CHIRURGIA GENERALE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA INGRESSO ORTOPEDIA SERRATURA MAL FUNZIONANTE
RICH-IMMO-2017-5564	22/11/2017	PSICHIATRIA 2	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIPARAZIONE SERRATURA PORTA RAMPA
RICH-IMMO-2017-5585	22/11/2017	PEDIATRIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INSTALLAZIONE STAFFE A MURO PER TV
RICH-IMMO-2017-5594	23/11/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PRESTAZIONE DI ASSISTENZA EDILE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA PERDITA NEL SEMINTERRATO DEL PAD. C
RICH-IMMO-2017-5597	23/11/2017	PNEUMOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SERRANDE BAGNO
RICH-IMMO-2017-5583	23/11/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	BUCO SOFFITTO
RICH-IMMO-2017-5289	24/11/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	AREA SBARCO MONTALETIGHE F1-F2 PIANO OSTETRICA-GINECOLOGIA: PULIZIA RIVESTIMENTO PVC E DECORAZIONI
RICH-IMMO-2017-5599	24/11/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE MANIGLIA FINESTRA CUCINA DEA
RICH-MOB-2017-8501	24/11/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE I	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	POSIZIONAMENTO MENSOLA
RICH-IMMO-2017-5601	24/11/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PRESSO PAD. C: CHIUSURA SERVIZI IGIENICI FRONTE ASCENSORE PRESSO PIANO SEMINTERRATO E RIALZATO
RICH-IMMO-2017-5639	24/11/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PRESSO CORTILE OMV: SGOMBERO DELLE AREE CANTIERE EX ITEC
RICH-IMMO-2017-5611	26/11/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	TELAIO PORTA ACCESSO PORTINERIA DIVELTO
RICH-IMMO-2017-5612	26/11/2017	NEUROLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MANIGLIA DIFETTOSA PORTA CAMERA 2
RICH-IMMO-2017-5618	27/11/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	FINESTRA MANIGLIA ROTTA
RICH-IMMO-2017-5619	27/11/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SMALTIMENTO PANNELLI FIBRA MINERALE
RICH-IMMO-2017-5622	27/11/2017	OSTETRICA E GINECOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LOCALE SPOGLIATOIO MEDICI AVVOLGIBILE MANCA MANOVELLA DI MANOVRA
RICH-IMMO-2017-5624	27/11/2017	OTORINOLARINGOIATRIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	BAGNO DTUDIO MEDICI MANIGLIA PORTA ROTTA
RICH-IMMO-2017-5625	27/11/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RECUPERO DOCUMENTO CADUTO NEL TOMBINO
RICH-IMMO-2017-5646	28/11/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA ECO 2: SI E' ROTTA UN' ANTA
RICH-IMMO-2017-5653	28/11/2017	CHIRURGIA GENERALE 1	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MANIGLIA BLOCCO SALA ORTOPEDIA
RICH-IMMO-2017-5655	28/11/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE A	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CAMERA 8 RIGONFIAMENTI DELLA COPERTURA DEL PAVIMENTO
RICH-IMMO-2017-5658	28/11/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIP MANIGLIONE PORTA SPOGLIATOIO IMP. PULIZIE
RICH-IMMO-2017-5659	28/11/2017	GERIATRIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	POSIZIONAMENTO N°4 SUPPORTI PER DISINFETTANTE NEGLI AMBULATORI UVG
RICH-IMMO-2017-5675	29/11/2017	ANESTESIA - RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE ZANZARIERA CUCINA
RICH-IMMO-2017-5680	29/11/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	OMV PAD H PORTA ANTIPANICO DOPPIA ANTA DA SCALA SU CORTILE NON SI CHIUDE BENE
RICH-IMMO-2017-5686	29/11/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	APPLICAZIONE DELLE STRISCIE ANTISCIVOLO SCALA ANTINCENDIO SOTTOTETTO

RICH-IMMO-2017-5689	29/11/2017	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA OAS-BV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PORTA INGRESSO STRUTTURA E SALA ECOGRAFIA DIFFICOLTOSE IN CHIUSURA
RICH-MOB-2017-8690	29/11/2017	EMODINAMICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	TASSELLATURA DI N 4 SUPPORTI PER DISINFETTANTE MANI
RICH-IMMO-2017-5665	29/11/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA ACCESSO OBI PORTA DIFFICOLTOSA IN APERTURA
RICH-IMMO-2017-5678	30/11/2017	LABORATORIO ANALISI	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIP. PORTA EX CENTRO PRELIEVI CAUSA TRASLOCO OSTETRICA DI IERI
RICH-IMMO-2017-5682	30/11/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIPOSIZIONAMENTO TENDE
RICH-IMMO-2017-5684	30/11/2017	DAY HOSPITAL CENTRALIZZATO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PORTA ACCESSO TRUTTURA LATO RAMPA MAB ROTTO
RICH-IMMO-2017-5693	30/11/2017	ANATOMIA PATOLOGICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INTERVENTO SU NOTTOLINO (SMARRITA LA CHIAVE)
RICH-IMMO-2017-5698	01/12/2017	OTORINOLARINGOIATRIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LOCALE SPOGLIATOIO SERRAMENTO VASISTAS NON RIESCONO A CHIUDERLO
RICH-IMMO-2017-5705	01/12/2017	ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	STANZA 1 PORTA INGRESSO TENTATIVO EFFRAZIONE SERRATURA DANNEGGIATA
RICH-IMMO-2017-5707	01/12/2017	PSICHIATRIA 2	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PORTA ACCESSO BAGNO FRONTE CAMERA 6 MANIGLIA DA RIAVVITARE
RICH-IMMO-2017-5711	01/12/2017	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	DOPO RIMOZIONE MENSOLE RIPRISTINO MURATURA
RICH-IMMO-2017-5719	01/12/2017	BLOCCO OPERATORIO CHIRURGIA GENERALE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA INGRESSO ORTOPEDIA DIFFICOLTOSA IN APERTURA E CHIUSURA
RICH-IMMO-2017-5765	01/12/2017	OTORINOLARINGOIATRIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE FINESTRA SPOGLIATOIO
RICH-IMMO-2017-5735	02/12/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INTERVENTO PER CADUTA NEVE DA PAD D
RICH-IMMO-2017-5742	04/12/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE SERRATURA
RICH-IMMO-2017-5749	04/12/2017	GERIATRIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIPARAZIONE FASCIA PARACOLPI
RICH-IMMO-2017-5751	04/12/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIP. FINESTRA UFFICIO GEOMETRI LL PP
RICH-IMMO-2017-5754	04/12/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	TRIAGE MEDICINA MONTANTE DELLA PORTA DI ACCESSO DIVELTO
RICH-IMMO-2017-5755	04/12/2017	PEDIATRIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CAMERA 2 ZANZARIERA DA RIPOSIZIONARE
RICH-IMMO-2017-5761	05/12/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	POSIZIONAMENTO SUPPORTO DISINFETTANTE
RICH-IMMO-2017-5770	05/12/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PRESSO LOCALE LAVA ENDOSCOPI PAD. E P. RIALZATO
RICH-IMMO-2017-5788	06/12/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE PORTA PAD.H SCALA A
RICH-IMMO-2017-5790	06/12/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE FINESTRA DEGENZA LETTO 8
RICH-IMMO-2017-5772	06/12/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PIASTRELLA STACCATA CAMERA CALDA
RICH-IMMO-2017-5776	06/12/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIPOSIZIONAMENTO CARTELLONISTICA
RICH-IMMO-2017-5777	06/12/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE PORTA DEA - OBI
RICH-IMMO-2017-5778	06/12/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE PORTA DEA - CHIRURGIA
RICH-IMMO-2017-5783	06/12/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LOCALE EX CUCINA PORTA REI ACCESSO LOCALI NON SI CHIUDE CORRETTAMENTE CON SOLA AZIONE DEL MAB
RICH-IMMO-2017-5795	07/12/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	GRATE TOMBINO SALTATI
RICH-IMMO-2017-5806	07/12/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	DECORAZIONE SOFFITTO PAD. D - DA CAMERA CALDA A CARDIOLOGIA
RICH-IMMO-2017-5807	07/12/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	DECORAZIONE PORTINERIA DEA
RICH-IMMO-2017-5808	07/12/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PRESSO ORL: RITOCCHI DECORAZIONI SOFFITTI IN TUTTI I LOCALI OVE RIMOSI RILEVATORI ANTINCENDIO - DECORAZIONE TOTALE SOFFITTO CORRIDOIO -
RICH-IMMO-2017-5809	07/12/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PRESSO ORTOPEDIA: RITOCCHI DECORAZIONI SOFFITTI IN TUTTI I LOCALI OVE RIMOSI RILEVATORI ANTINCENDIO - DECORAZIONE TOTALE SOFFITTO
RICH-IMMO-2017-5833	08/12/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PSICHIATRIA REPARTO: RIP. SERRATURA PORTA
RICH-IMMO-2017-5709	10/12/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CAMERA CALDA PIASTRELLA SCOLLATA
RICH-IMMO-2017-5960	11/12/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	BIRAGO DI VISCHE- MEDICINA II: APERTURA PORTA BLOCCATA
RICH-IMMO-2017-5836	11/12/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA DA REGISTRARE
RICH-IMMO-2017-5841	11/12/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PRESSO TUNNEL INTERDIVISIONALE ZONA MENSA - ELIMINAZIONE RUMOROSITA' COPERCHI TOMBINI

RICH-IMMO-2017-5842	11/12/2017	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SERRATURA PORTA REI CUCINA
RICH-IMMO-2017-5851	11/12/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NOTTOLINO
RICH-IMMO-2017-5854	11/12/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PRESSO LOCALE LAVATRICI IMP. PULIZIE - ASSISTENZA EDILE AL RIFACIMENTO DELLO SCARICO
RICH-IMMO-2017-5860	11/12/2017	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPRISTINO SERRATURA ARMADIETTO
RICH-IMMO-2017-5869	12/12/2017	ECONOMATO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE
RICH-IMMO-2017-5876	12/12/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LINOLEUM SCOLLATO
RICH-IMMO-2017-5877	12/12/2017	PATOLOGIE DA DIPENDENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIPARAZIONE PARETI
RICH-IMMO-2017-5879	12/12/2017	PSICHIATRIA 2	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIPARAZIONE CASSONETTO SERRANDA
RICH-IMMO-2017-5883	13/12/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE PORTA PAD.H SCALA A
RICH-IMMO-2017-5891	13/12/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PRESSO SBARCO F3 - F4 TUNNEL INTERDIVISIONALE, ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE ARIA ESTERNA
RICH-IMMO-2017-5892	13/12/2017	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE PORTA REI CUCINA
RICH-IMMO-2017-5893	13/12/2017	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE PORTA REI PRINCIPALE
RICH-IMMO-2017-5894	13/12/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PRESSO TUNNEL INTERDIVISIONALE, REALIZZAZIONE OPERE PRESCRITTE DALLO SPRESAL
RICH-IMMO-2017-5896	13/12/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	TUNNEL INTERDIVISIONALE: LAVORI SPRESAL
RICH-IMMO-2017-5897	13/12/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE N. 2 NOTTOLINI PORTE LOCALI TECNICI SBARCO F1/F2 AI PIANI TERRA E INTERRATO (RIF. GRAZIANO 348/4303101)
RICH-IMMO-2017-5952	14/12/2017	OCULISTICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	FINESTRA MANIGLIA ROTTA
RICH-IMMO-2017-5957	14/12/2017	INGEGNERIA CLINICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SOSTITUZIONE SERRATURE PORTE PIANO 1°
RICH-IMMO-2017-5958	14/12/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SEMINTERRATO PAD. D: SONDAGGI AREA CANTIERE
RICH-IMMO-2017-5967	14/12/2017	LABORATORIO ANALISI	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SMONTAGGIO TELAIO PORTA
RICH-IMMO-2017-5975	14/12/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SEMINTERRATO PAD. P LOCALE UPS: RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE
RICH-IMMO-2017-5976	14/12/2017	NEUROLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	NON APRE LA PORTA DIGITANDO IL CODICE
RICH-IMMO-2017-5977	14/12/2017	ANESTESIA - RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CONTROLLO TAPPARELLE ELETTRICHE
RICH-IMMO-2017-5986	15/12/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SERRATURE PORTE
RICH-IMMO-2017-5989	15/12/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE B	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	POSIZIONE DISPENSER A MURO IN TUTTE LE STANZE
RICH-IMMO-2017-5991	15/12/2017	LABORATORIO ANALISI	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE SERRATURA PORTA REI
RICH-IMMO-2017-5992	15/12/2017	NEUROLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE TAVOLO
RICH-IMMO-2017-5994	15/12/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIP. SERRATURA PORTA ESTERNA LOCALE DISINFEZIONE ACQUA POTABILE PAD.F SEMINT.
RICH-IMMO-2017-5998	17/12/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CANCELLETTO USCITA PEDONALE VIA MEDAIL MAL FUNZIONANTE NON SI CHIUDE AUTOMATICAMENTE
RICH-IMMO-2017-6113	17/12/2017	PATOLOGIE DA DIPENDENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIP. MANIGLIA PORTA SALA INFERMERIA
RICH-IMMO-2017-6114	17/12/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIP MANIGLIA DE MATTIA 1° PIANO
RICH-IMMO-2017-6002	18/12/2017	BLOCCO OPERATORIO CHIRURGIA SPECIALISTICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MAGAZZINO ZONA PULITA RIPARAZIONE FINESTRA
RICH-IMMO-2017-6005	18/12/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA REI TRA AMBULATORI E UTIC CONTROLLO MAB
RICH-IMMO-2017-6018	18/12/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CHIUSURA SONDAGGI SEMINTERRATO PAD. D OMV
RICH-IMMO-2017-6024	19/12/2017	MEDICINA GENERALE 2	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	VETRO ROTTO
RICH-IMMO-2017-6029	19/12/2017	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIMOZIONE MOLLA MAB
RICH-IMMO-2017-6040	19/12/2017	TECNICO E PATRIMONIALE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIPARAZIONE PERSIANA PERICOLANTE
RICH-IMMO-2017-6112	19/12/2017	ANATOMIA PATOLOGICA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SERRANDA NON SI CHIUDE
RICH-MOB-2017-9372	20/12/2017	SC TECNOLOGIE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	COPIE CHIAVI NUOVA SEDE OAS

RICH-MOB-2017-9374	20/12/2017	ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	N° 36 COPIE CHIAVI E N°28 ETICHETTE PORTACHIAVI PER NUOVI ACCESSI MAGAZZINO FARMACIA A SEGUITO MODIFICA ANTIFURTO
RICH-IMMO-2017-6104	20/12/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	POSIZIONAMENTO PANNELLO CONTROSOFFITTO CORRIDOIO DEA
RICH-IMMO-2017-6105	20/12/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MANIGLIE ROTTE UFFICIO COORDINATORI
RICH-IMMO-2017-6119	20/12/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SPOSTAMENTO ARMADIETTO
RICH-IMMO-2017-6122	20/12/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	TINTEGGIATURA PARETE CUCINA
RICH-IMMO-2017-6123	20/12/2017	ECONOMATO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE
RICH-IMMO-2017-6128	21/12/2017	LABORATORIO ANALISI	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SISTEMAZIONE PAVIMENTO
RICH-IMMO-2017-6149	21/12/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPOSIZIONARE FASCIA SOTTO PORTA LUOGO STATICO SICURO E TERRAZZINO
RICH-IMMO-2017-6156	21/12/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LAMINA A PAVIMENTO SOLLEVATA IMPEDISCE CHIUSURA DELLA PORTA ACCESSO REPARTO
RICH-IMMO-2017-6161	22/12/2017	DIPARTIMENTO INTEGRATO DI MALATTIE INFETTIVE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	STANZA LABORATORIO AVVOLGIBILE
RICH-IMMO-2017-6183	23/12/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LAB ANALISI - RIP. PORTE - SERRATURE ECC...
RICH-IMMO-2017-6184	24/12/2017	SC TECNICO	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LAB ANALISI - RIP. PORTE - SERRATURE ECC...
RICH-IMMO-2017-6177	27/12/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE PORTA
RICH-IMMO-2017-6181	27/12/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE B	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	MANIGLIA PORTA
RICH-IMMO-2017-6199	28/12/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MATTONELLA SPORGENTE
RICH-IMMO-2017-6213	28/12/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	TAPPARELLA
RICH-IMMO-2017-6222	28/12/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE MANIGLIA
RICH-IMMO-2018-4	28/12/2017	ONCOLOGIA - DAY HOSPITAL	LAVORI - STRUTTURE E FINITURE EDILIZIE	OSPEDALE MARIA VITTORIA	APERTURA PORTA BAGNO