



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I. 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

Manutenzione ordinaria programmata ed emergente avente carattere di urgenza e indifferibilità di natura edile ed impiantistica, da eseguirsi per un periodo di 24 mesi, presso i Presidi ospedalieri Maria Vittoria e Comprensorio ospedaliero Amedeo di Savoia – Birago di Vische (Lotto 1), Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco (Lotto 2) e Martini (Lotto 3)

Categoria di progetto Impianti Elettrici

Documento ***LOTTO 1 - Prospetto quali-quantitativo di interventi riparativi su richiesta (2° sem. 2017) - Impianti Elettrici***

Processo: L-2-18 n. documento SMS-031-18 del 25/06/2018
Attività: 12-18

<i>Progetto</i>	S.C. TECNICO AREA OSPEDALIERA - ASL Città di Torino Via Medail 16 – 10144 Torino
-----------------	--

Approvato da

Responsabile del Procedimento

Data approvazione

Arch. Remo Viberti



800 RICHIESTE -Periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017 (Totale n. 505)

Numero richiesta	Data richiesta	Struttura richiedente	Categoria prodotti_servizi	Presidio ASLTO2	Descrizione
RICH-IMMO-2017-3112	03/07/2017	ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE METABOLICHE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-3120	03/07/2017	UROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	NEON VUOTAVASI - SOSTITUZIONE
RICH-IMMO-2017-3121	03/07/2017	GASTROENTEROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE PRESA A MURO
RICH-IMMO-2017-3128	03/07/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INSTALLAZIONE N° 3 TESTALETTO
RICH-IMMO-2017-3129	03/07/2017	INGEGNERIA CLINICA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INSTALLAZIONE CAVO UTP BLOCCO OPERATORIO
RICH-IMMO-2017-3138	04/07/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LUCE FULMINATA
RICH-IMMO-2017-3141	04/07/2017	GERIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIP. VENTILATORE PORTATILE A PIANTANA
RICH-IMMO-2017-3155	05/07/2017	LABORATORIO ANALISI	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CAVI RETE
RICH-IMMO-2017-3156	05/07/2017	PROVVEDITORATO ECONOMATO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOST. TUBI
RICH-IMMO-2017-3169	05/07/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIP. PRESA
RICH-IMMO-2017-3205	06/07/2017	ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SPOSTAMENTO PRESA ELETTRICA STANZA DISTRIBUZIONE FARMACI
RICH-IMMO-2017-3214	06/07/2017	MEDICINA GENERALE 2	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CAMPANELLO CHIAMATA NON FUNZIONANTE
RICH-IMMO-2017-3215	06/07/2017	PATOLOGIE DA DIPENDENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	LOCALE BAGNO UTENTI INTERRUPTORE ROTTO
RICH-IMMO-2017-3216	06/07/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SALA LAVAMANI GRUPPO CON FOTOCELLULA NON INTERROMPE EROGAZIONE DELL'ACQUA
RICH-IMMO-2017-3224	07/07/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE. ASCIUGAMANI / LAVANDINO ELETTRICO
RICH-IMMO-2017-3227	07/07/2017	SC TECNICO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	ANOMALIE VERIFICHE PERIODICHE LOCALI USO MEDICO
RICH-IMMO-2017-3232	07/07/2017	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-3235	07/07/2017	MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	INSTALLAZIONE 4 VENTILATORI
RICH-IMMO-2017-3237	07/07/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIP. PRESA TRIAGE
RICH-IMMO-2017-3238	07/07/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIP. PRESA LETTO 2
RICH-IMMO-2017-3239	07/07/2017	ANESTESIA - RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIP. MAGNETE PORTA
RICH-IMMO-2017-3243	07/07/2017	ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	FORNITURA VENTILATORE PER UFFICIO IMPIEGATI
RICH-IMMO-2017-3245	07/07/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	REGOLAZIONE DELLA TELECAMERA CHE RIPRENDE IL PASSO CARRAIO INGRESSO SCARICO MERCI IMMAGINI TROPPO SCURE
RICH-IMMO-2017-3257	10/07/2017	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SOSTITUZIONETUBI FLUORESCENTI STUDIO MEDICO E BAGNO PALESTRA
RICH-IMMO-2017-3258	10/07/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	IMPLEMENTAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA
RICH-IMMO-2017-3310	10/07/2017	DAY HOSPITAL CENTRALIZZATO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	STUDIO DR MOLLARETTI SOSTITUZIONE TUBO FLUORESCENTE
RICH-IMMO-2017-3248	10/07/2017	DAY HOSPITAL CENTRALIZZATO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	STUDIO DR MOLLARETTI SOSTITUZIONE TUBO FLUORESCENTE
RICH-IMMO-2017-3266	11/07/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE TUBI FLUORESCENTI
RICH-IMMO-2017-3283	11/07/2017	ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	LOCALE UFFICI CABLATURA CAVI
RICH-IMMO-2017-3931	11/07/2017	SC TECNICO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPRISTINO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CORTILE
RICH-IMMO-2017-3286	12/07/2017	SC TECNICO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	ANOMALIE VERIFICHE PERIODICHE LOCALI USO MEDICO
RICH-IMMO-2017-3292	12/07/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	BAGNO UOMINI SOSTITUZIONE TUBI FLUORESCENTI
RICH-IMMO-2017-3294	12/07/2017	CHIRURGIA PLASTICA E CHIRURGIA DELLA MANO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SUPPORTO ELETTRICALAMITA PORTA REI ACCESSO PAD D DIVELTA
RICH-IMMO-2017-3304	12/07/2017	BLOCCO OPERATORIO CHIRURGIA GENERALE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INTERRUPTORI PRE SALA A C DA RIPARARE
RICH-IMMO-2017-3308	13/07/2017	SC TECNICO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MANUTENZIONE TESTALETTO REPARTO CARDIOLOGIA (SOSTITUZIONE PRESE A SPINA E TUBI FLUORESCENTI)
RICH-IMMO-2017-3311	13/07/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	ANOMALIE VERIFICHE ELETTRICHE P.I. BRAVO

RICH-IMMO-2017-3315	13/07/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PRESA ELETTRICA NON FUNZIONANTE
RICH-IMMO-2017-3317	13/07/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CAMPANELLO CHIAMATA NON FUNZIONA
RICH-IMMO-2017-3319	13/07/2017	DIREZIONE SANITARIA COMPRESORIO OAS-BV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIP. VENTILATORE
RICH-IMMO-2017-3326	14/07/2017	NEUROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	NUOVI PUNTI FM N° 2
RICH-IMMO-2017-3328	14/07/2017	INGEGNERIA CLINICA AREA OVEST	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	2 PUNTI RETE
RICH-IMMO-2017-3331	14/07/2017	DIREZIONE SANITARIA COMPRESORIO OAS-BV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	VERIFICA VIDEORECORDER
RICH-IMMO-2017-3332	14/07/2017	SC TECNICO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE LAVANDINI DEA
RICH-IMMO-2017-3349	17/07/2017	DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	NEON
RICH-IMMO-2017-3376	18/07/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CAVO SPORGENTE
RICH-IMMO-2017-3383	19/07/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LUCE CAMERA 3
RICH-IMMO-2017-3384	19/07/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LAVORI ELETTRICI
RICH-IMMO-2017-3400	19/07/2017	ANESTESIA - RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MAGNETE PORTA REI
RICH-IMMO-2017-3402	19/07/2017	MEDICINA GENERALE 2	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CHIAMATA WC
RICH-IMMO-2017-3408	20/07/2017	DIREZIONE SANITARIA COMPRESORIO OAS-BV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	NEON
RICH-IMMO-2017-3413	20/07/2017	DAY HOSPITAL CENTRALIZZATO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	VERIFICA PLAFONIERA
RICH-IMMO-2017-3420	21/07/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INTERRUTTORE LUCE
RICH-IMMO-2017-3425	21/07/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	NEON
RICH-IMMO-2017-3430	21/07/2017	ANESTESIA - RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	NEON
RICH-IMMO-2017-3432	21/07/2017	GASTROENTEROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	STUDIO MEDICI CAVO DI RETE ROTTO
RICH-IMMO-2017-3434	21/07/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PRESA DATI
RICH-IMMO-2017-3523	24/07/2017	NEUROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PRESA DATI RJ45 SGANCIATA DAL TELAIETTO
RICH-IMMO-2017-3445	24/07/2017	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	STUDIO PRIMARIO SOSTITUZIONE TUBO FLUORESCENTE
RICH-IMMO-2017-3448	24/07/2017	NEUROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CAMPANELLO CHIAMATA NON FUNZIONA
RICH-IMMO-2017-3459	24/07/2017	LABORATORIO ANALISI	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	APRIORTA DA VIDEOCITOFONO NON FUNZIONA
RICH-IMMO-2017-3467	25/07/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CAMERA 6 PRESA ELETTRICA IN FASE DI DISTACCO
RICH-IMMO-2017-3468	25/07/2017	SC TECNICO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE LAMPADINA LAMPADA DA TAVOLO
RICH-IMMO-2017-3490	25/07/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SALA ELETRIFISIOLOGIA SOSTITUZIONE PRESA SCUO CON PRESA SCUO E BI PASSO
RICH-IMMO-2017-3476	26/07/2017	CHIRURGIA PLASTICA E CHIRURGIA DELLA MANO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INSTALLAZIONE RIPETITORE SONORO LUMINOSO DI CHIAMATA CAMPANELLI
RICH-IMMO-2017-3481	26/07/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	BAGNO FRONTE CAMERA 13 TUBO FLUORESCENTE DA SOSTITUIRE
RICH-IMMO-2017-3514	27/07/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE A	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CAMERA 6 CAMPANELLO NON FUNZIONA
RICH-IMMO-2017-3520	27/07/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	COMBINATORE NUMERICO APRIORTA ACCESSO REPARTO NON FUNZIONA
RICH-IMMO-2017-3521	27/07/2017	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA OAS-BV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	LOCALE CORRIDIO SOSTITUZIONE TUBO FLUORESCENTE
RICH-IMMO-2017-3525	27/07/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INSTALLAZIONE PULSANTE SGANGIO PORTA REI AD ALTEZZA UOMO PORTA INGRESSO UTIC
RICH-MOB-2017-5415	27/07/2017	DIREZIONE TECNICA AREA OVEST	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	FORNITURA COPERCHI GEWISS PER CHIUSURA PULSANTI ANTINCENDIO SIEMENS
RICH-IMMO-2017-3531	28/07/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	ASSENZA CORRENTE ELETTRICA NEL LOCALE SEGRETERIA
RICH-IMMO-2017-3539	28/07/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	DEGENZA MEDICINA CAMPANELLO POSTAZIONE 9 STRAPPATO
RICH-IMMO-2017-3551	30/07/2017	GERIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CHIAMATA INFERMIERI ORE 8,11
RICH-IMMO-2017-3552	30/07/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	ASSENZA CORRENTE ELETTRICA CAMERA DI DEGENZA ORE 15,49

RICH-IMMO-2017-3543	31/07/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	ASSENZA CORRENTE ELETTRICA NEL LOCALE SEGRETERIA
RICH-IMMO-2017-3548	31/07/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE A	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CAMERA 6 DIFFERENZIALE INTERROMPE EROGAZIONE CORRENTE ELETTRICA
RICH-IMMO-2017-3554	31/07/2017	CHIRURGIA GENERALE 1	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LOCALE BAGNO DIPENDENTI SOSTITUZIONE TUBO FLUORESCENTE
RICH-IMMO-2017-3563	31/07/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CONTROLLO PUNTO RETE 171 E NUMERAZIONE DEL PUNTO RETE A FIANCO DEL 171 ,GIA' COLLEGATO
RICH-IMMO-2017-3566	01/08/2017	CHIRURGIA GENERALE 1	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CORDICELLA CAMPANELLO BAGNO LETTO 22 ROTTA
RICH-IMMO-2017-3571	01/08/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	ALLACCIAMENTO PUNTO RETE 171
RICH-IMMO-2017-3572	01/08/2017	ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PROTEZIONI QUADRI ELETTRICI
RICH-IMMO-2017-3577	01/08/2017	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA OAS-BV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	LUCE NEON DA SOSTITUIRE SALA ATTESA
RICH-IMMO-2017-3582	02/08/2017	BLOCCO OPERATORIO CHIRURGIA GENERALE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INTERRUTTORE PRESALA C DA RIPARARE
RICH-IMMO-2017-3583	02/08/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE B	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	FILO CAMPANELLO CHIAMATA CAMERA 4
RICH-IMMO-2017-3589	02/08/2017	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SOSTITUZIONETUBI FLUORESCENTI STUDIO MEDICO E BAGNO PALESTRA
RICH-IMMO-2017-3592	02/08/2017	LABORATORIO ANALISI	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SPOSTAMENTO PRESA TELEFONICA
RICH-IMMO-2017-3600	03/08/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CONTROLLO LAMPADA EMERGENZA
RICH-IMMO-2017-3602	03/08/2017	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NEON STUDIO DEL PRIMARIO
RICH-IMMO-2017-3615	04/08/2017	BLOCCO OPERATORIO CHIRURGIA GENERALE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-3625	04/08/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE A	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	FORNITURA VENTILATORE A COLONNA
RICH-IMMO-2017-3627	04/08/2017	DIREZIONE SANITARIA COMPRESORIO OAS-BV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	MANCA TENSIONE PORTINERIA
RICH-IMMO-2017-3629	04/08/2017	MEDICINA GENERALE 2	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	FISSAGGIO A MURO AMPLIFICATORE
RICH-IMMO-2017-3641	05/08/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	STANZA 13 PRESE E LUCI NON FUNZIONANO
RICH-IMMO-2017-3631	07/08/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE CHIAMATA INFERMIERI
RICH-IMMO-2017-3632	07/08/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE LUCE TESTALETTO
RICH-IMMO-2017-3633	07/08/2017	DIREZIONE SANITARIA COMPRESORIO OAS-BV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	MANCA TENSIONE PORTINERIA
RICH-IMMO-2017-3634	07/08/2017	DIREZIONE SANITARIA COMPRESORIO OAS-BV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	MANCA TENSIONE PORTINERIA
RICH-IMMO-2017-3646	07/08/2017	MEDICINA GENERALE 2	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	MANCANZA ENERGIA ELETTRICA
RICH-IMMO-2017-3652	08/08/2017	DAY HOSPITAL CENTRALIZZATO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CHIAMATA PAZIENTE
RICH-IMMO-2017-3660	08/08/2017	MEDICINA GENERALE 2	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CHIAMATA INFERMIERI
RICH-IMMO-2017-3662	08/08/2017	MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	POSIZIONAMENTO DI PRESA MULTIPLA
RICH-IMMO-2017-3663	08/08/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PRESA ELETTRICA + INTERRUTTORE DA AGGIUSTARE
RICH-IMMO-2017-3664	08/08/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	COLLEGAMENTO CUCINA
RICH-IMMO-2017-3666	09/08/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	VERIFICA REMOTO UPS
RICH-IMMO-2017-3667	09/08/2017	DIREZIONE SANITARIA COMPRESORIO OAS-BV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	ANTIFURTO UMBERTO DA INSERIRE
RICH-IMMO-2017-3668	09/08/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	ILLUMINAZIONE SOSTA BARELLE
RICH-IMMO-2017-3671	09/08/2017	SC TECNICO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE RELÉ PER SERRATURA CANCELLO VIA MEDAIL
RICH-IMMO-2017-3672	09/08/2017	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	GUASTO APERTURA PORTA CON CODICE
RICH-IMMO-2017-3674	09/08/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPRISTINO CODICE INGRESSO
RICH-IMMO-2017-3679	09/08/2017	GERIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	LUCE NOTTIRNA E LAMPADA FLUORESCENTE
RICH-IMMO-2017-3681	09/08/2017	SC TECNICO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INTERVENTI VARI ANOMALIE IMPIANTI ELETTRICI
RICH-IMMO-2017-3684	09/08/2017	SC TECNICO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	VERIFICA E MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI OMV

RICH-IMMO-2017-3689	10/08/2017	GERIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	LUCE NOTTURAN STANZA 9
RICH-IMMO-2017-3693	10/08/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIP. CAMPANELLI - RIP. PRESA
RICH-IMMO-2017-3696	10/08/2017	CHIRURGIA PLASTICA E CHIRURGIA DELLA MANO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	VERIFICA MAGNETE PORTA REI
RICH-IMMO-2017-3711	11/08/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIP. CAMPANELLI
RICH-IMMO-2017-3717	11/08/2017	MEDICINA GENERALE 2	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIPARAZIONE CAMPANELLI
RICH-IMMO-2017-3718	12/08/2017	PSICHIATRIA 2	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	ALLARME ANTINCENDIO DA TACITARE ORE 11,30
RICH-IMMO-2017-3719	13/08/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIP. CAMPANELLI CAMERA 5 ORE 9,10
RICH-IMMO-2017-3726	14/08/2017	BLOCCO OPERATORIO CHIRURGIA GENERALE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	TASTO APERTURA CHIUSURA PORTA PRESA ROTTO
RICH-IMMO-2017-3733	14/08/2017	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INSTALLAZIONE ELETTROMAGNETE PORTA REI N 002
RICH-IMMO-2017-3734	14/08/2017	OTORINOLARINGOIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CAMERA 10 SPINOTTO INCASTRATO DENTRO PRESA E VERIFICA DI TUTTE LE LUCI NOTTURNE
RICH-IMMO-2017-3738	14/08/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-3736	16/08/2017	NEUROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MAGNETE PORTA REI SALA ATTESA
RICH-IMMO-2017-3757	17/08/2017	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-3763	18/08/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PLAFONIERE DEGENZA PER PULIZIA
RICH-IMMO-2017-3769	18/08/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SPOSTARE CAMPANELLO BAGNO
RICH-IMMO-2017-3772	18/08/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIP. CHIAMATA INFERMIERI ORE 20,34
RICH-IMMO-2017-3777	18/08/2017	ANESTESIA - RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE TUBO FLUORESCENTE LOCALE SPOGLIATOIO INFERMIERI
RICH-IMMO-2017-4924	19/08/2017	NEUROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIP. CHIAMATA INFERMIERI CAMERA 2 ORE 17,22 E SOLLECITO ALLE ORE 22,54
RICH-IMMO-2017-3773	19/08/2017	MEDICINA GENERALE 2	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CHIAMATA INFERMIERI ORE 11,54
RICH-IMMO-2017-3774	19/08/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE A	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CHIAMATA INFERMIERI
RICH-IMMO-2017-3775	19/08/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIP. CHIAMATA INFERMIERI LETTI 23/24 ORE 16,36
RICH-IMMO-2017-3776	20/08/2017	NEUROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CARRELLO SCALDA VIVANDE DOTT. NARETTO ORE 9,58
RICH-IMMO-2017-3782	21/08/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CAMERA 5 E BAGNO FRONTE INGRESSO CAMPANELLI CHIAMATA NON FUNZIONANO
RICH-IMMO-2017-3789	21/08/2017	PSICHIATRIA 2	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	VERIFICA CENTRALINA ANTINCEDIO SEGNALA GUASTO CON LUCE ARANCIONE
RICH-MOB-2017-5914	21/08/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	TORCIA ELETTRICA OVA IODOLUX DA RIPARARE
RICH-IMMO-2017-3805	22/08/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CAMERA 3 NON SI ACCENDONO LUCI CENTROVOLTA - CAMERA 4 NON SI ACCENDONO LUCI TESTALETTO
RICH-IMMO-2017-3809	22/08/2017	INGEGNERIA CLINICA AREA OVEST	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SPOSTAMENTO VERSO ALTO DI CASSETTA PRESE
RICH-IMMO-2017-3810	22/08/2017	CHIRURGIA PLASTICA E CHIRURGIA DELLA MANO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SALA ATTESA 1 INSTALLAZIONE ELETTROCALAMITA PORTA REI
RICH-IMMO-2017-3815	22/08/2017	PSICHIATRIA 2	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	LOCALE SOGGIORNO LUCE EMERGENZA NON FUNZIONANTE
RICH-IMMO-2017-3814	23/08/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SBARCO ASCENSORI F3 F4 SOSTITUZIONE TUBI FLUORESCENTI
RICH-IMMO-2017-3823	23/08/2017	CHIRURGIA PLASTICA E CHIRURGIA DELLA MANO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PAD G 1° P RIPRISTINO ELETTROMAGNETE PORTA REI
RICH-IMMO-2017-3828	23/08/2017	ANESTESIA - RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	ELETTROMAGNETE PORTA REI INGRESSO REPARTO NON FUNZIONA
RICH-IMMO-2017-3832	23/08/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LOCALE VUOTAVASI PLAFONIERA STACCATA
RICH-IMMO-2017-3833	23/08/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LOCALE VUOTAVASI VENTOLA NON FUNZIONA
RICH-IMMO-2017-3835	23/08/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SPOSTAMENTO CAMPANELLO BAGNO VICINO CAMERA 8
RICH-IMMO-2017-3838	23/08/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SPOSTAMENTO CAMPANELLO BAGNO CAMERA 1
RICH-IMMO-2017-3849	24/08/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PAD D 2° P POSTAZIONE INFERMIERI PLAFONIERA IN FASE DI DISTACCO
RICH-IMMO-2017-3850	24/08/2017	PSICHIATRIA 2	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CONTROLLO CENTRALINA ANTINCENDIO SEGNALA ANOMALIA

RICH-IMMO-2017-3856	24/08/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PRESA INTERBLOCCATA CARRELLO SCALDAVIVANDE VERIFICARE FUNZIONAMENTO
RICH-IMMO-2017-3857	24/08/2017	PEDIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LOCALE ATTESA DEA SOSTITUZIONE TUBO FLUORESCENTE
RICH-IMMO-2017-3865	24/08/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	ANNULLARE APERTURA PORTA TRAMITE CODICE DI ACCESSO
RICH-IMMO-2017-3870	24/08/2017	UROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	VERIFICA FUNZIONAE LUCI TESTALETTO LETTI 3 - 4 4 CHIRURGIA PLASTICA
RICH-IMMO-2017-3869	25/08/2017	OCULISTICA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LOCALE SEGRETERIA POSA DI CANALINA PASSACAVI
RICH-IMMO-2017-3873	25/08/2017	NEUROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	COMPANELLO NON FUNZIONA
RICH-IMMO-2017-3875	25/08/2017	OTORINOLARINGOIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LOCALE ACCOGLIANZA TUBO FLUORESCENTE LAMPEGGIA
RICH-IMMO-2017-3876	25/08/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PRESA INTERBLOCCATA LAVAPADELLE ASSENZA DI CORRENTE ELETTRICA
RICH-IMMO-2017-3878	25/08/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE A	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	STUDIO DR CARAMELLO SOSTITUZIONE TUBO FLUORESCENTE
RICH-IMMO-2017-3894	26/08/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA AUTOMATICA BLOCCATA ORE 13,26
RICH-IMMO-2017-3879	27/08/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	NEON CAMERA CALDA DA SOSTITUIRE
RICH-IMMO-2017-3883	28/08/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	FILO CAMPANELLO SBUCCIATO
RICH-IMMO-2017-3884	28/08/2017	GERIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	LUCI NOTTURNA STANZA 1
RICH-IMMO-2017-3889	28/08/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	POSIZIONAMENTO PRESA ELETTRICA
RICH-IMMO-2017-3890	28/08/2017	OCULISTICA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INSTALLAZIONE MAGNETE PORTA REI
RICH-IMMO-2017-3896	28/08/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	FILO CAMPANELLO SBUCCIATO
RICH-IMMO-2017-3907	29/08/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE A	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	INSTALLAZIONE PRESA ELETTRICA
RICH-IMMO-2017-3909	29/08/2017	PEDIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUIRE NEON
RICH-IMMO-2017-3918	29/08/2017	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE LAMPADE
RICH-IMMO-2017-3919	29/08/2017	BLOCCO OPERATORIO CHIRURGIA SPECIALISTICA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE PRESA ELETTRICA
RICH-MOB-2017-7787	29/08/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	N. 2 STUFETTE A MURO
RICH-IMMO-2017-3946	30/08/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE FARETTI BRUCIATI
RICH-IMMO-2017-3947	30/08/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE ASCIUGAMANI ELETTRICO
RICH-IMMO-2017-3925	30/08/2017	UROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	VERIFICA ALIMENTAZIONE LAVAPADELLE
RICH-IMMO-2017-3926	30/08/2017	UROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	VERIFICA ALIMENTAZIONE LUCI BAGNI
RICH-IMMO-2017-3927	30/08/2017	UROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE TESTA LETTO
RICH-IMMO-2017-3929	30/08/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NEON CORRIDOIO
RICH-IMMO-2017-3930	30/08/2017	DIREZIONE TECNICA AREA OVEST	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE PRESA PROLUNGA
RICH-IMMO-2017-3938	30/08/2017	SC TECNICO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CAMERA DEGENZA 11 PAD. E P1
RICH-IMMO-2017-3939	30/08/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIP. INTERRUOTTORE LUCE
RICH-IMMO-2017-3941	30/08/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE PLAFFONIERA CORRIDOIO
RICH-IMMO-2017-3944	30/08/2017	CHIRURGIA GENERALE 1	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INSTALAZIONE PRESE ELETTRICHE
RICH-IMMO-2017-3951	31/08/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	IMPIANTO LUCI STANZA 8
RICH-IMMO-2017-3952	31/08/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CONTROLLO CDZ
RICH-IMMO-2017-3955	31/08/2017	INGEGNERIA CLINICA AREA EST	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CONTROLLO BOLLATRICE OMV
RICH-IMMO-2017-3956	31/08/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIMOZIONE CODICE ACCESSO
RICH-IMMO-2017-3957	31/08/2017	DIREZIONE TECNICA AREA OVEST	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PROLUNGA PER PC NUOVO
RICH-IMMO-2017-3958	31/08/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INSERIRE CODICE ACCESSO

RICH-IMMO-2017-3973	31/08/2017	SC TECNICO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CONTROLLO INTERRUTTORE IN VIA LE CHIUSE 66
RICH-IMMO-2017-3979	01/09/2017	PSICHIATRIA 2	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIPARZIONE CITOFONO
RICH-IMMO-2017-3980	01/09/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE LAMPADE SEGNA PASSO PADIGLIONE "D"
RICH-IMMO-2017-3982	01/09/2017	DAY HOSPITAL CENTRALIZZATO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SOSTITUZIONE CAVI ELETTRICO FAX
RICH-IMMO-2017-3988	01/09/2017	MEDICINA GENERALE 2	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CONTROLLO IMPIANTO SISTEMA ALLARME
RICH-IMMO-2017-3994	04/09/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	VARI INTERVENTI
RICH-IMMO-2017-4000	04/09/2017	OTORINOLARINGOIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SISTEMAZIONE CAVI CON FASCETTE A SEGUITO DI TRASFERIMENTO
RICH-IMMO-2017-4003	04/09/2017	NEUROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO STANZA 2
RICH-IMMO-2017-4004	04/09/2017	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	FISSAGGIO CAVI ELETTRICI
RICH-IMMO-2017-4410	04/09/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NEON CORRIDOIO
RICH-IMMO-2017-4411	05/09/2017	DIRETTORE SANITARIO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NEON CORRIDOIO
RICH-IMMO-2017-4416	05/09/2017	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	VERIFICA MAGNETI PORTA REI
RICH-IMMO-2017-4417	05/09/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE LAMPADINE PRESALA EMODINAMICA
RICH-IMMO-2017-4418	05/09/2017	OTORINOLARINGOIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CONTROLLO PORTA REI INGRESSO
RICH-IMMO-2017-4419	05/09/2017	OTORINOLARINGOIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MAGNETE PORTA CUCINA
RICH-IMMO-2017-4421	05/09/2017	PNEUMOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	VERIFICA IMPIANTO CDZ SAL ENDOSCOPICA
RICH-IMMO-2017-4431	05/09/2017	DAY HOSPITAL CENTRALIZZATO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	N. 2 PUNTI RETE PER FOTOCOPIATRICE
RICH-IMMO-2017-4428	06/09/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-4433	06/09/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	ADATTATORE
RICH-IMMO-2017-4440	07/09/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	NEON SPOGLIATOIO
RICH-IMMO-2017-4450	07/09/2017	SC TECNICO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	ALIMENTAZIONE ELETTRICA NUOVA TECNOLOGIA LABORATORIO FARMACOLOGIA PAD. Q OAS
RICH-IMMO-2017-4452	07/09/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NEON SAL 4
RICH-IMMO-2017-4467	07/09/2017	SC TECNICO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	ILLUMINAZIONE UTA TETTO PIANO PADD. F, G OMV
RICH-IMMO-2017-4453	07/09/2017	DIREZIONE SANITARIA COMPRESORIO OAS-BV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PRESA CORRENTE DISTRIBUTORE CAFFE'
RICH-IMMO-2017-4460	08/09/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE A	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	LUCE NOTTURNA CAMERA 3
RICH-IMMO-2017-4470	11/09/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LETTO N. 8 LUCE TESTALETTO NON SI SPENGE
RICH-IMMO-2017-4476	11/09/2017	GERIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CAMERA 10 LUCE NOTTURNA NON FUNZIONA
RICH-IMMO-2017-4477	11/09/2017	CHIRURGIA GENERALE 1	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LETTI 13 - 16 - 19 - 22 - 27- SOSTITUZIONE LAMPADINE E CAVO CON INTERRUTTORE
RICH-IMMO-2017-4515	11/09/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	ILLUMINAZIONE BAGNO CAMERA 1 BIS
RICH-IMMO-2017-4491	12/09/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	NEON INGRESSO
RICH-IMMO-2017-4498	12/09/2017	NEONATOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LUCE BAGNO
RICH-IMMO-2017-4503	12/09/2017	BLOCCO OPERATORIO CHIRURGIA GENERALE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CORRIDOIO INGRESSO LATO SPORCO SOSTITUZIONE TUBO FLUORESCENTE
RICH-IMMO-2017-4506	12/09/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SALA ATTESA DEA SOSTITUZIONE TUBO FLUORESCENTE
RICH-IMMO-2017-5038	12/09/2017	CENTRO IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INSTALLAZIONE N 3 PUNTI RETE
RICH-IMMO-2017-4510	13/09/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CANCELLO PASSO CARRAIO USCITA VIA MEDAIL BLOCCATO
RICH-IMMO-2017-4512	13/09/2017	ANATOMIA PATOLOGICA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE LAMPADINA CAPP
RICH-MOB-2017-6444	13/09/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MONTAGGIO TELEVISORI AL NELLE CAMERE DI DEGENZA
RICH-IMMO-2017-4548	14/09/2017	DIREZIONE SANITARIA COMPRESORIO OAS-BV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CENTRALINA SBARRA INGRESSO

RICH-IMMO-2017-4523	14/09/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE A	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CAMERA 11 LUCE NOTTURNA NON FUNZIONA
RICH-IMMO-2017-4525	14/09/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INSTALLAZIONE ELETTROCALAMITA PORTA REI ACCESSO GINECOLOGIA
RICH-IMMO-2017-4604	14/09/2017	ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-4534	15/09/2017	DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LOCALE SPOGLIATOIO PAD C P -1 SOSTITUZIONE TUBI FLUORESCENTE
RICH-IMMO-2017-4544	15/09/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	TASTIERINO PORTA
RICH-IMMO-2017-4528	15/09/2017	SC TECNICO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE CARTUCCIA SCARICATORE SOVRATENSIONE PAD. F OMV PI
RICH-IMMO-2017-4530	15/09/2017	NEONATOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	NIDO SOSTITUZIONE TUBO FLUORESCENTE
RICH-IMMO-2017-4543	18/09/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	NEON
RICH-IMMO-2017-4553	18/09/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LAVORI VARI
RICH-IMMO-2017-4560	18/09/2017	ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	ALLARME FARMACIA
RICH-IMMO-2017-4566	19/09/2017	DAY HOSPITAL CENTRALIZZATO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	FISCHIO FASTIDIOSO
RICH-IMMO-2017-4576	19/09/2017	DIREZIONE SANITARIA COMPRESORIO OAS-BV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SISTEMAZIONE PRESE
RICH-IMMO-2017-4580	19/09/2017	GERIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CHIAMATA INFERMIERI
RICH-IMMO-2017-4596	19/09/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	NEONI
RICH-IMMO-2017-4607	20/09/2017	CHIRURGIA GENERALE 1	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CAMPANELLO CHIAMATA PAZIENTE DA RIPARARE
RICH-IMMO-2017-4640	21/09/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CAMERA ARDENTE N 1 SOSTITUZIONE N.1 TUBO FLUORESCENTE
RICH-IMMO-2017-4643	21/09/2017	CHIRURGIA GENERALE 1	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LETTI 16 - 16 SOSTITUZIONE LAMPADINE NOTTURNE
RICH-IMMO-2017-4622	21/09/2017	NEUROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-4624	21/09/2017	GERIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	LUCE NOTTURNA CAMERA 5
RICH-IMMO-2017-4625	21/09/2017	GERIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	LUCE BAGNO CAMERA 8
RICH-IMMO-2017-4627	21/09/2017	SC TECNICO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE ASPIRATORI BAGNI RADIOLOGIA
RICH-IMMO-2017-4631	21/09/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	VERIFICA PRESA A SPINA ELETTRICA
RICH-IMMO-2017-4647	22/09/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CAVETTO CAMPANELLO CHIAMATA NON FUNZIONANTE
RICH-IMMO-2017-4648	22/09/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE ALTOPARLANTE
RICH-IMMO-2017-4659	22/09/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	QUADRO ELETTRICO RONZIO
RICH-IMMO-2017-4637	22/09/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	BAGNO STUDIO MEDICI SOSTITUZIONE TUBI FLUORESCENTI
RICH-IMMO-2017-4660	25/09/2017	TECNICO E PATRIMONIALE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LOCALE SEGRETERIA LUCE SPENTA
RICH-IMMO-2017-4663	25/09/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LETTO 21 TESTALETTO FILI SCOPERTI
RICH-IMMO-2017-4665	25/09/2017	EMODINAMICA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MANCATA APERTURA TRAMITE TASTIERA NUMERICA
RICH-IMMO-2017-4666	25/09/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	NON FUNZIONANO CAMPANELLI CHIAMATA
RICH-IMMO-2017-4671	25/09/2017	SC TECNICO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	EQUILIBRATURA CARICHI UPS LABORATORIO FARMACOLOGIA PAD. Q OAS
RICH-IMMO-2017-4673	25/09/2017	NEUROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LOCALE MEDICHERIA SOPSTITUZIONE TUBO FLUORESCENTE
RICH-IMMO-2017-4674	25/09/2017	PSICHIATRIA 2	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CAMERA 1 WC OTTURATO
RICH-IMMO-2017-4684	25/09/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LOCALE IMPRESA DI PULIZIA INSTALLAZIONE DI N. 2 PRESE ELETTRICHE 220V
RICH-IMMO-2017-4687	25/09/2017	INGEGNERIA CLINICA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CONNESSIONE NUOVO BANCONE ALIMENTATO E SCONNESSIONE VECCHI BANCHI
RICH-IMMO-2017-4724	25/09/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	C/O SALA ATTESA P.S. OSTETRICIA GINECOLOGIA INSTALLAZIONE VENTILATORE A SOFFITTO
RICH-IMMO-2017-4697	26/09/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LUCE SPENTA E VERIFICA DELLE RESTANTI
RICH-IMMO-2017-4699	26/09/2017	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SALA TAC 64 PORTA AUTOMATICA NON FUNZIONA

RICH-IMMO-2017-4708	26/09/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	LOCALE MCUCINA SCATOLA DERIVAZIONE COPERCHIO ROTTO
RICH-IMMO-2017-4718	27/09/2017	SC TECNICO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INSTALLAZIONE VENTILATORI A SOFFITTO SALA ATTESA PAD. F P1
RICH-IMMO-2017-4720	27/09/2017	ANESTESIA - RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LOCALE CUCINA SOSTITUZIONE N 2 TUBI FLUORESCENTI
RICH-IMMO-2017-4746	27/09/2017	GERIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CAMERA 1 CAMPANELLI NON FUNZIONANO
RICH-IMMO-2017-4747	27/09/2017	GERIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CAMERA 6 LUCE NOTTURNA NON FUNZIONA
RICH-IMMO-2017-4748	27/09/2017	GERIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CAVO MACCHINA CAFFE' DA FISSARE AL MURO
RICH-IMMO-2017-4745	28/09/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOTUTIZIONE TUBO FLUORESCENTE
RICH-IMMO-2017-4752	28/09/2017	DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	POSA NUOVA LINEA DATI
RICH-IMMO-2017-4754	28/09/2017	OTORINOLARINGOIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INTERFONO NON FUNZIONANTE DALLA CAMERA 6 ALLA 9
RICH-MOB-2017-6846	29/09/2017	SC TECNICO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PILE PER LUXMETRO HIOKI N° 1231729 (ASL TO 2 X09254) - CENTRO DI COSTO 012301 -
RICH-IMMO-2017-4761	29/09/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LOCALE STUDIO PRIMARIO SOSTITUIRE TUBO FLUORESCENTE
RICH-IMMO-2017-4763	29/09/2017	DIPARTIMENTO INTEGRATO DI MALATTIE INFETTIVE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SALA ATTESA SOSTITUZIONE TUBI FLUORESCENTI
RICH-IMMO-2017-4848	02/10/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INSTALLAZIONE PRESA ELETTRICA
RICH-IMMO-2017-4772	02/10/2017	OTORINOLARINGOIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	VERIFICA CHIUSURA PORTE REI
RICH-IMMO-2017-4779	02/10/2017	CHIRURGIA GENERALE 1	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LUCE NOTTURNA
RICH-IMMO-2017-4780	02/10/2017	CENTRO IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIMOZIONE IMPIANTO ELETTRICO
RICH-IMMO-2017-4782	02/10/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE A	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-4850	02/10/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE A	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SOSTITUZIONE TUBI FLUORESCENTI LOCALI BAGNO MEDICI CORRIDOIO LUCE CAMPANELLO CAMERA 12
RICH-IMMO-2017-4787	03/10/2017	ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SISTEMAZIONE CANALINA
RICH-IMMO-2017-4789	03/10/2017	TECNICO E PATRIMONIALE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE PLAFONIERE UFFICIO TECNICO
RICH-IMMO-2017-4799	04/10/2017	SC TECNICO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE MANIGLIA INTERRUETTORE
RICH-IMMO-2017-4816	04/10/2017	CENTRO IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MANCA CORRENTE
RICH-IMMO-2017-4835	05/10/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPOSIZIONAMENTO PRESA
RICH-IMMO-2017-4883	05/10/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CAMERA 12 LETTO A CAMPANELLO NON FUNZIONANTE
RICH-IMMO-2017-4899	05/10/2017	OTORINOLARINGOIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CABLATURA CAVI PC
RICH-IMMO-2017-4856	06/10/2017	MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	LOCALE ACCETTAZIONE SOSTITUZIONE PLAFONIERA SPENTA
RICH-IMMO-2017-4874	06/10/2017	ANATOMIA PATOLOGICA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE N. 4 LAMPADIE
RICH-IMMO-2017-4918	09/10/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE A	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	LOCALE CORRIDOIO SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-4925	10/10/2017	NEUROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CAMPANELLI STANZA 2 NON FUNZIONANTI
RICH-IMMO-2017-4926	10/10/2017	BLOCCO OPERATORIO CHIRURGIA GENERALE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE TUBI FLUORESCENTI
RICH-IMMO-2017-4935	10/10/2017	SC TECNICO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	BATTERIE PER ALIMENTATORE RIVELAZIONE INCENDI
RICH-IMMO-2017-4948	10/10/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CAMERA 3 LETTO 5 LUCE TESTALETTO NON DUBZINANTE
RICH-IMMO-2017-5368	10/10/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	ASCENSORE F2 CON PERSONE BLOCCATE ORE 22,54
RICH-IMMO-2017-4950	11/10/2017	OSTETRICA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SALA PARTO PICCOLA SENSORE APERTURA PORTA NON FUNZIONANTE
RICH-IMMO-2017-4961	11/10/2017	GERIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	LETTO 20 CAMPANELLO NON FUNZIONA E CON FILI SCOPERTI
RICH-IMMO-2017-5163	11/10/2017	PEDIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-4964	12/10/2017	DIREZIONE SANITARIA COMPRESORIO OAS-BV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIPARAZIONI VARIE
RICH-IMMO-2017-4966	12/10/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MONITOR ANTINCENDIO

RICH-IMMO-2017-4967	12/10/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	IMPIANTO ELETTRICO STANZA 9 VA IN CORTO
RICH-IMMO-2017-4979	12/10/2017	BLOCCO OPERATORIO CHIRURGIA GENERALE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE 18 NEON
RICH-IMMO-2017-4985	12/10/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE LAMPADA
RICH-IMMO-2017-4986	12/10/2017	ECONOMATO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SMONTAGGIO LAMPADE PER PERDITA ACQUA
RICH-IMMO-2017-4991	12/10/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE A	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CAMERA 9 E 11 LAVANDINO OTTURATO
RICH-IMMO-2017-4994	13/10/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE B	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PULIZIA VENTILATORI A MURO
RICH-IMMO-2017-5013	16/10/2017	OTORINOLARINGOIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	VERIFICA DELLA PRESA ELETTRICA DIETRO AL FRIGORIFERO
RICH-IMMO-2017-5016	16/10/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	TELECAMERE N° 2 E 3 DI NOTTE IMMAGINO NERE
RICH-IMMO-2017-5017	16/10/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SERT CSO LOMBARDIA 187 STANZA T-15 COLLEGIMENTO FILI TERRA
RICH-IMMO-2017-5023	16/10/2017	SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE N. 3 NEON
RICH-IMMO-2017-5030	17/10/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SALA MEDICI PRESA RJ 45 SGANCIATA DAL TELAIETTO DI SUPPORTO
RICH-IMMO-2017-5045	18/10/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SISTEMAZIONE CAVI PC UFFICIO ELETTROTECNICI
RICH-IMMO-2017-5051	18/10/2017	DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SOSTITUZIONE NEON LOCALE BAGNO E INSTALLAZIONE CORPO ILLUMINANTE INGRESSO STUTTURA
RICH-IMMO-2017-5052	18/10/2017	BLOCCO OPERATORIO CHIRURGIA SPECIALISTICA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INTERRUTTORE LUCE PRE SALA MAL FUNZIONANTE
RICH-IMMO-2017-5053	18/10/2017	OTORINOLARINGOIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CAMERA 10 SOSTITUZIONE NEON E ROTONDA
RICH-IMMO-2017-5054	18/10/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	QUADRO ELETTRICO ISOLAMENTO IN ALLARME
RICH-IMMO-2017-5055	18/10/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PLACCA GRUPPO PRESE
RICH-IMMO-2017-5057	18/10/2017	CHIRURGIA - DAY HOSPITAL	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PRESA ELETTRICA SGANCIATA DAL TELAIETTO
RICH-IMMO-2017-5059	18/10/2017	GERIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PORTA REI INGRESSO REPARTO ELETTROCALAMITA NON FUNZIONANTE
RICH-IMMO-2017-5062	19/10/2017	CENTRO IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SALA DONATORI SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-5068	19/10/2017	NEONATOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	NIDO PRESE IN CORTO
RICH-IMMO-2017-5069	19/10/2017	NEONATOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	NIDO PRESA CORRENTE DIVELTA
RICH-IMMO-2017-5070	19/10/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	STANA ROSA PRESA ELETTRICA MAL FUNZIONANTE
RICH-MOB-2017-7656	20/10/2017	SC TECNICO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LAMPADINA X LAMPADA DA TAVOLO UFFICIO
RICH-IMMO-2017-5083	20/10/2017	SC TECNICO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INSTALLAZIONE PRESA DATI
RICH-IMMO-2017-5084	20/10/2017	EMODINAMICA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NEON SALA E PRESALA
RICH-IMMO-2017-5085	20/10/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	BAGNO ECOGRAFIA 2 SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-5086	20/10/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	VERIFICA PULSANTE APERTURA TELONE CAMERA CALDA
RICH-IMMO-2017-5088	20/10/2017	DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	INSTALLAZIONE PUNTO RETE
RICH-IMMO-2017-5089	20/10/2017	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	ELIMINAZIONE CAVI ELETTRICI VECCHIO IMPIANTO RILAVAZIONE INCEDIO
RICH-IMMO-2017-5708	20/10/2017	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CHIUSURA DEI DORI DOVE SOSNO STATI RIMOSSI E VECCHI RILELAVORI INCEDIO
RICH-IMMO-2017-5126	23/10/2017	NEUROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE CAMPANELLO CHIAMATA
RICH-IMMO-2017-5099	23/10/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-5100	23/10/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-5110	23/10/2017	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CAMPANELLI
RICH-IMMO-2017-5122	23/10/2017	GERIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIPARAZIONE
RICH-IMMO-2017-5129	24/10/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	NEON
RICH-IMMO-2017-5133	24/10/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SALA TECNICA AL BUIO

RICH-IMMO-2017-5134	24/10/2017	OTORINOLARINGOIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	NEON
RICH-IMMO-2017-5136	24/10/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CAMPANELLO DIVELTO
RICH-IMMO-2017-5139	24/10/2017	DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE GIULIO MACCACARO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	NOTTOLINO QUADRO LUCI ROTTO
RICH-IMMO-2017-5144	24/10/2017	OTORINOLARINGOIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE CITOFONO
RICH-IMMO-2017-5145	25/10/2017	DIPARTIMENTO INTEGRATO DI MALATTIE INFETTIVE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CAMERA N.4 SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-5147	25/10/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CAMBIO CODICE ACCESSO SALA EMODINAMICA
RICH-IMMO-2017-5149	25/10/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-5150	25/10/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	NEON BAGNO
RICH-IMMO-2017-5166	26/10/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE LAMPADA SALA VISITA
RICH-IMMO-2017-5169	26/10/2017	DAY HOSPITAL CENTRALIZZATO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	INSTALLAZIONE PRESA DATI
RICH-IMMO-2017-5172	26/10/2017	SC TECNICO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE N.2 POA
RICH-IMMO-2017-5203	30/10/2017	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LAMPADA BAGNO
RICH-IMMO-2017-5218	31/10/2017	SC TECNICO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PRESSO LABORATORIO ANALISI LOCALI PER NEUROLOGIA: NUOVA PRESA PER CONGELATORE -80
RICH-IMMO-2017-5230	31/10/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE LAMPADINA
RICH-IMMO-2017-5233	31/10/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PAD B SCALA PIANO -1 SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-5207	31/10/2017	NEUROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE CAMPANELLO CHIAMATA
RICH-IMMO-2017-5243	02/11/2017	MEDICINA GENERALE 2	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	LOCALE MEDICO DI GUARDIA SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-5245	02/11/2017	NEUROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PULSANTE CAMPANELLO CHIAMATA NON FUNZIONANTE
RICH-IMMO-2017-5248	02/11/2017	BLOCCO OPERATORIO CHIRURGIA SPECIALISTICA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SALA B SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-5249	02/11/2017	EMODINAMICA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NEON LOCALE TECNICO
RICH-IMMO-2017-5253	02/11/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MODIFICA ORARIO LUCI E OROLOGI
RICH-IMMO-2017-5279	03/11/2017	DIRETTORE SANITARIO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	ALLACCIAMENTO ELETTRICO LAVATRICI IMPRESA PULIZIE
RICH-IMMO-2017-5275	04/11/2017	NEUROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NEON - INTERRUTTORE
RICH-IMMO-2017-5276	06/11/2017	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CONTROLLO LUCI
RICH-IMMO-2017-5277	06/11/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LUCI CORRIDOIO - OROLOGIO
RICH-IMMO-2017-5283	06/11/2017	OCULISTICA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE CIABATTA
RICH-IMMO-2017-5287	06/11/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	NEON CAM 1
RICH-IMMO-2017-5288	06/11/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	NEON CAM 1
RICH-IMMO-2017-5296	06/11/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PERDITA ACQUA ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE
RICH-IMMO-2017-5297	06/11/2017	UROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-5298	06/11/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CONTROLLO PRESA ELETTRICA
RICH-IMMO-2017-5445	06/11/2017	SC TECNICO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PRESSO LABORATORI ANALISI LAVORI VARI (RIMOZIONE PRESE E CAVI NON UTILIZZATI, SOSTITUZIONE LAMPADE, SISTEMAZIONI CANALINE)
RICH-IMMO-2017-5337	07/11/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CAMERA 3 TESTALETTO 6 SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-5311	07/11/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE B	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	STANZE DEGENZA E STUDIO MEDICI SMONTARE E RIMONTARE ,DOPO PULIZIA,VENTILATORI A MURO
RICH-IMMO-2017-5312	07/11/2017	LABORATORIO ANALISI	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LOCALE URINE INSTALLAZIONE N. 5 PRESE ELETTRICHE
RICH-IMMO-2017-5340	08/11/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NEON SEGRETERIA E PRESA ELETTRICA UFFICIO AMMINISTRATIVO
RICH-IMMO-2017-5341	08/11/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NEON SEGRETERIA E PRESA ELETTRICA UFFICIO AMMINISTRATIVO
RICH-IMMO-2017-5353	08/11/2017	MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	INTERRUTTORE CORRENTE ELETTRICA NON FUNZIONA

RICH-IMMO-2017-5371	08/11/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PAD M P - 1 SOSTITUZIONE NEON LAMPAD E EMERGENZA
RICH-IMMO-2017-5372	08/11/2017	BLOCCO OPERATORIO CHIRURGIA GENERALE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	INTERRUZIONE CORRENTE ELETTRICA SAL A SALA B
RICH-IMMO-2017-5330	08/11/2017	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SALA ECOGRAFIA 8 SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-5332	08/11/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	BAGNO PERSONALE SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-5366	09/11/2017	BLOCCO OPERATORIO CHIRURGIA GENERALE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MANCANZA ILLUMINAZIONE ORE 7,50
RICH-IMMO-2017-5378	09/11/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA REI INGRESSO DEGENZA ELETTROCALAMITA BLOCCA PORTA NON FUNZIONANTE
RICH-IMMO-2017-5379	09/11/2017	LABORATORIO ANALISI	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NEON SEGRETERIA STUDIO MEDICI STUDIO DR NIGRA
RICH-MOB-2017-8186	09/11/2017	DIPARTIMENTO TECNICO LOGISTICO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PRESA SCHUKO VOLANTE PRESA BIPASSO VOLANTE E UNA SPINA DA 10A PER STRUMENTO FLUKE
RICH-MOB-2017-8206	09/11/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	ADATTATORE SCHUKO ITALIANA
RICH-IMMO-2017-5405	11/11/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PULSANTE APERTURA TELI USCITA AUTOVEICOLI DALLA CAMERA CALDA DEA ORE 8,49
RICH-IMMO-2017-5407	12/11/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MANCANZA ENERGIA ELETTRICA LOCALI DI PERTINENZA DON RENÈ ORE 22,51
RICH-IMMO-2017-5424	12/11/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE A	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-5409	13/11/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	TASTIERINO PORTA INGRESSO BLOCCO
RICH-IMMO-2017-5420	13/11/2017	MEDICINA TROPICALE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SOSTITUZIONE NEON BAGNO
RICH-IMMO-2017-5421	13/11/2017	NEONATOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NEON BAGNO
RICH-IMMO-2017-5433	13/11/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIP. PORTA AUTOMATICA
RICH-IMMO-2017-5457	14/11/2017	GERIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	LUCE NOTTURNA
RICH-IMMO-2017-5458	14/11/2017	ANESTESIA - RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIP. MANETE PORTA INGRESSO
RICH-IMMO-2017-5440	14/11/2017	CHIRURGIA GENERALE 1	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE TUBI FLUORESCENTI STUDIO MEDICI
RICH-IMMO-2017-5444	14/11/2017	EMODINAMICA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	VERIFICA LUCE PRESALA
RICH-IMMO-2017-5469	15/11/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MANCANZA ENERGIA ELETTRICA CUCINA ORE 7,30
RICH-IMMO-2017-5470	15/11/2017	DIREZIONE SANITARIA COMPRESORIO OAS-BV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	VERIFICA QUADRO ELETTRICO
RICH-IMMO-2017-5475	15/11/2017	OTORINOLARINGOIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PRESA TESTALETTO NON FUNZIONANTE
RICH-IMMO-2017-5477	15/11/2017	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-5483	15/11/2017	SC TECNICO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	POSIZIONAMENTO SBLOCCHI PORTE REY
RICH-IMMO-2017-5486	15/11/2017	DAY HOSPITAL CENTRALIZZATO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIP. ELIMINACODE
RICH-IMMO-2017-5488	15/11/2017	OTORINOLARINGOIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIP. PRESA LETTO 11
RICH-IMMO-2017-5499	16/11/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIP. E CAMPANELLO
RICH-IMMO-2017-5503	16/11/2017	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIP. TELECAMERA - MONITOR
RICH-IMMO-2017-5504	16/11/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIP. STUFA
RICH-IMMO-2017-5506	16/11/2017	DIREZIONE TECNICA AREA OVEST	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	REMOTO UPS H2
RICH-IMMO-2017-5508	16/11/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	NEON DEGENZA SOST.
RICH-IMMO-2017-5518	17/11/2017	BLOCCO OPERATORIO CHIRURGIA GENERALE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	TASTIERINO PORTA INGRESSO
RICH-IMMO-2017-5520	17/11/2017	MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-5523	17/11/2017	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SISTEMAZIONE CAVI
RICH-IMMO-2017-5525	19/11/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CENTRALE RIV INCENDI CHE SUONA
RICH-IMMO-2017-5526	19/11/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	TELONE AVVOLTO NON APRE
RICH-IMMO-2017-5528	20/11/2017	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	DISPLAY ELIMINACODE PAD P

RICH-IMMO-2017-5535	20/11/2017	NEUROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CAMPANELLO LETTO 18
RICH-IMMO-2017-5538	20/11/2017	BLOCCO OPERATORIO CHIRURGIA GENERALE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	LAMPADA BAGNO
RICH-IMMO-2017-5242	21/11/2017	PEDIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	BAGNO PAZIENTI VENTOLA RUMOROSA
RICH-IMMO-2017-5536	21/11/2017	DIRETTORE SANITARIO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	VERIFICA PRESA LAVATRICE
RICH-IMMO-2017-5539	21/11/2017	NEUROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	NEON
RICH-IMMO-2017-5566	22/11/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SOSTITUZIONE LAMPADA
RICH-IMMO-2017-5568	22/11/2017	MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PLAFONIERA SPENTA
RICH-IMMO-2017-5573	22/11/2017	UROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CAMPANELLI CHIAMATA PAZIENTI
RICH-IMMO-2017-5577	22/11/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE LAMPADA BAGNO
RICH-IMMO-2017-5592	23/11/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE LUCE CAMERA 1 BIS E ENTRATA CAMERA 5
RICH-IMMO-2017-5595	23/11/2017	LABORATORIO ANALISI	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CAMBIO ORA SOLARE SU OROLOGI REPARTO
RICH-IMMO-2017-5596	23/11/2017	PNEUMOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-5582	23/11/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	NEON NON FUNZIONANTI
RICH-IMMO-2017-5608	24/11/2017	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	VERIFICA VENTOLA A MURO
RICH-IMMO-2017-5617	27/11/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	TASTIERA APRIPORTA DANNEGGIATA
RICH-IMMO-2017-5626	27/11/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PULSANTE CAMPANELLO NON FUNZIONANTE
RICH-IMMO-2017-5627	27/11/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PULSANTI CAMPANELLI NON FUNZIONANTI CAMERA 2
RICH-IMMO-2017-5673	29/11/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CAMERA 3 LETTO B CAMPANELLO NON FUNZIONA
RICH-IMMO-2017-5685	29/11/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SPOSTARE PRESA ELETTRICA LOCALE CUCINA
RICH-IMMO-2017-5688	29/11/2017	MEDICINA GENERALE 2	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	N. 4 CAVETTI CAMPANELLI CHIAMATA DA SOSTITUIRE E INTERRUTTORI TESTALETTO
RICH-IMMO-2017-5662	29/11/2017	DIPARTIMENTO INTEGRATO DI MALATTIE INFETTIVE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	LOCALE CORRIDOIO SOSTITUZIONE N 2 NEON
RICH-IMMO-2017-5668	29/11/2017	DAY HOSPITAL CENTRALIZZATO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	LOCALE CORRIDOIO PLAFONIERA STACCATA
RICH-IMMO-2017-5671	29/11/2017	OTORINOLARINGOIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PORTA INGRESSO APRIPORTA MAL FUNZIONANTE
RICH-IMMO-2017-5696	01/12/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PAD F PORTE SCORREVOLI LATO CORTILE NON SI CHIUDONO
RICH-IMMO-2017-5697	01/12/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RAMPA ACCESSO AUTOVEICOLI CAMERA CALDA SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-5712	01/12/2017	MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SOSTITUZIONE N. 2 NEON
RICH-IMMO-2017-5720	01/12/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE B	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CAMERA 4 TESTALETTO PANNELLO PRESE ELETTRICHE DIVELTO
RICH-IMMO-2017-5741	03/12/2017	OTORINOLARINGOIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE TERMO ARREDO IN CORTO
RICH-IMMO-2017-5734	04/12/2017	ANESTESIA - RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE LUCE NOTTURNA TESTALETTO
RICH-IMMO-2017-5753	04/12/2017	MEDICINA GENERALE 2	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CORRIDOIO DEGENZA SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-5758	04/12/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CONTROLLO E AGGIORNAMENTO OROLOGI
RICH-IMMO-2017-5762	05/12/2017	NEUROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CAMBIO CODICE APERTURA PORTA
RICH-IMMO-2017-5768	05/12/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE VENTOLA SOFFITTO
RICH-IMMO-2017-5769	05/12/2017	CHIRURGIA - DAY HOSPITAL	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NEON SOFFITTO CORRIDOIO
RICH-IMMO-2017-6178	05/12/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	ALLARME ACUSTICO
RICH-IMMO-2017-6179	05/12/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	NEON
RICH-IMMO-2017-5780	06/12/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SOSTITUZIONE LUCE BAGNO
RICH-IMMO-2017-5793	07/12/2017	UROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE CAMPANELLO LETTO 4

RICH-IMMO-2017-5794	07/12/2017	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE LAMPADE BRUCIATE SALA ASPETTO
RICH-IMMO-2017-5796	07/12/2017	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE CITOFONO E CONTROLLO APERTURA PORTA
RICH-IMMO-2017-5801	07/12/2017	NEUROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	NEON DA SOSTITUIRE
RICH-IMMO-2017-5815	07/12/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE PRESA ELETTRICA
RICH-IMMO-2017-5839	10/12/2017	PRONTO SOCCORSO (DEA)	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MANCANZA ENERGIA ELETTRICA (ILLUMINAZIONE) ORE 00,21
RICH-IMMO-2017-5838	11/12/2017	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NEON
RICH-MOB-2017-8962	11/12/2017	MEDICINA GENERALE 2	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PUZZA DI FILI ELETTRICI BRUCIATI
RICH-IMMO-2017-5844	11/12/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE B	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	FILO CAMPANELLO SCOPERTO
RICH-IMMO-2017-5845	11/12/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE B	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	LUCE PLAFONIERA LAMPEGGIA
RICH-IMMO-2017-5846	11/12/2017	ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-5850	11/12/2017	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPARAZIONE REGOLATORE LUCE
RICH-MOB-2017-8980	11/12/2017	MEDICINA GENERALE 2	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CAMPANELLI NON FUNZIONANTI
RICH-IMMO-2017-5858	11/12/2017	GERIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CAMPANELLO
RICH-IMMO-2017-5861	11/12/2017	NEUROLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	TASTO APERTURA PORTA INGRESSO
RICH-IMMO-2017-5868	12/12/2017	RADIOLOGIA DIAGNOSTICA OAS-BV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-5874	12/12/2017	ANESTESIA - RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MAGNETE PORTA REI
RICH-IMMO-2017-5878	12/12/2017	PSICHIATRIA 2	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	PRESA ELETTRICA
RICH-IMMO-2017-5955	13/12/2017	TECNICO PROGETTI INTEGRALI AREA OVEST	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIPRISTINO PRESA ELETTRICA LOCALE EX UCINA
RICH-IMMO-2017-5889	13/12/2017	PEDIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	NUOVO PUNTO RETE PER TV
RICH-IMMO-2017-5947	13/12/2017	PEDIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MANUTENZIONE LAVANDINO
RICH-IMMO-2017-5949	13/12/2017	PEDIATRIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MANUTENZIONE LAVANDINO
RICH-IMMO-2017-5951	14/12/2017	PROVVEDITORATO ECONOMATO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	NEON FULMINATO
RICH-IMMO-2017-5956	14/12/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-5959	14/12/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-5982	15/12/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	VERIFICA LUCI LUOGO STATICO SICURO
RICH-IMMO-2017-5985	15/12/2017	LABORATORIO ANALISI	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PUNTO RETE
RICH-IMMO-2017-5993	15/12/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-5997	16/12/2017	DIREZIONE SANITARIA OMV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PAD D VANO SCALE SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-6010	16/12/2017	MEDICINA GENERALE 1 AD INDIRIZZO DI URGENZA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	ORE 17,54 MANCANZA ENERGIA ELETTRICA
RICH-IMMO-2017-6004	18/12/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE A	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CAMERA 11 LETTO B E ANDRONE PALAZZINA SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-6017	18/12/2017	SC TECNICO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO
RICH-IMMO-2017-6030	19/12/2017	SC TECNICO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	MATERIALE PER IMPIANTO ELETTRICO OSTETRICIA
RICH-IMMO-2017-6032	19/12/2017	MEDICINA GENERALE 2	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIPARAZIONE CAMPANELLO
RICH-MOB-2017-9351	19/12/2017	DIREZIONE SANITARIA COMPRESORIO OAS-BV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIPARAZIONE PLAFFONIERA
RICH-IMMO-2017-6038	19/12/2017	DIREZIONE SANITARIA COMPRESORIO OAS-BV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIPARAZIONE PLAFFONIERA
RICH-IMMO-2017-6103	20/12/2017	SC TECNICO	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	SPOSTAMENTO CAVI ELETTRICI SALA PARTO
RICH-IMMO-2017-6107	20/12/2017	CENTRO IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	RIP. PRESA DATI
RICH-IMMO-2017-6110	20/12/2017	MEDICINA GENERALE 2	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	RIP CAMPANELLO

RICH-IMMO-2017-6121	20/12/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SPOSTAMENTO PRESA
RICH-IMMO-2017-6157	21/12/2017	CHIRURGIA - DAY HOSPITAL	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	FRUTTO PRESA RETE SGANGIATO DAL TELAIETTO
RICH-IMMO-2017-6126	21/12/2017	DIREZIONE SANITARIA COMPRESORIO OAS-BV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	CONTROLLO LAMPADA DA SCRIVANIA
RICH-IMMO-2017-6130	21/12/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE A	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SOSTITUZIONE LUCE NOTTURNA CAMERA 1
RICH-IMMO-2017-6131	21/12/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PRESA A MURO NON FUNZIONA
RICH-IMMO-2017-6145	21/12/2017	CENTRO IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONALE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	PLAFONIERA RUMOROSA
RICH-IMMO-2017-6150	21/12/2017	ACCETTAZIONE MEDICA OAS-BV	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	SOSTITUZIONE NEON SALAL COORDINAMENTO AMBULANZE
RICH-IMMO-2017-6162	22/12/2017	CHIRURGIA GENERALE 1	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	STANZA INFERMERIA PUNTO RETE 101 VERIFICA CABLAGGIO
RICH-IMMO-2017-6164	22/12/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE A	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	CAMERA 1 E 4 SOSTITUZIONE NEON
RICH-IMMO-2017-6180	27/12/2017	CARDIOLOGIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	NEON
RICH-IMMO-2017-6194	28/12/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	NEON
RICH-IMMO-2017-6195	28/12/2017	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE MARIA VITTORIA	NEON BAGNO
RICH-IMMO-2017-6205	28/12/2017	MALATTIE INFETTIVE DIVISIONE UNIVERSITARIA	LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI	C.O. AMEDEO DI SAVOIA - BIRAGO DI VISCHE	LUCE NOTTURNA